Надшахтное здание Ц О К С

ПОЗ	ВИЦИЯ N 23 Надшахтное здание Ц О К (ПОЖАР
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из ОКД нового 2-х клетевого ствола выходят по откаточному квершлагу г. 00 м. и по ЗВФС на поверхность.	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию ЦОКС на тушение пожара.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из ОКД 2-х кл. ствола, выр. г.+240м,	1-е отделение:
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	поверхность. Из г. в. западного крыла и гор170м выходят по ЗВФС. Из и г. в. восточного крыла выходят	В надшахтное здание ЦОКС к месту аварии. Задание: вывод людей из надшахтного здания. 2-е отделение:
	Отключить электроэнергию в надшахтном здании ЦОКС.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.	по ВВФС	В надшахтное здание ЦОКС к месту аварии. Задание: тушение пожара совместно с
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		пожарной командой. 3-е отделение: По новому 2-х клетевому стволу, парному
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		квершлагу Д6 г. 00м, протяжённой выработке N 1, людскому ходку д6 3гор., полевому откаточному штреку д6 г-170м.
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию ЦОКС. Смотри инструкцию по аварийной подаче воды.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88	на восток, откаточному квершлагу д6 г170 м. к ЦОКС Задание: тушение горящих падающих предметов.	
7.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		-
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.