125

ПОЖАР

Конвейерный штрек 21-т1-в, откаточный штрек 21-т1-в от вентиляционной сбойки 21-т3-в до вентиляционного квершлага с т1 на ВВФС, сбойки №2,3,4,5,6, вентиляционный квершлаг с т1 на ВВФС от откаточного штрека 21-т1-в до восточного вентиляционного уклона д11 г.-170м.

ПОЗИЦИЯ № 12

№ пп	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона ВАСО	Из откат. штрека 21-т1-в от вент. сбойки 21-т3-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС, конвейерного штрека 21-	1-е отделение: По ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, обследовать, конв. и откат. штрека 21-т1-в, сбойки №2,3,4,5,6, до ме-
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	т1-в от сбойки №3 до сбойки №7,	ста аварии и обратно.
3.	Отключить эл. энергию: -РПП-7 фид.8,	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	сбоек 2, 3, 4, 5, 6, вент. кв-га с т1 на ВВФС, от отк. штр. 21-т1-в до вост. вент. укл. д11 г170 вых по	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, от-
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	вост. вент. укл. д11 г170 м к нов. 2-х клет. стволу – 30 мин Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от	т1-д6 г.0,0м, откат. штреку 21-т1-в к месту аварии. от Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	вост. вент. укл. д11 г170 до обход. выр-ки ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост. вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу –	3-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. укл. д11 г
6.	Направить членов ШГС з. конв. штр. 323-д10-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, заезду на конв. укл. г170м, откат. кв-гу т1-д6 гор. 00м, откат. штр. 21-т1-в к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	10 мин. Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС выходят по ВВФС на поверхность-	170 к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей. 4-е отделение: По ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС к месту аварии. Задание: локализация пожара.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	45 мин.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г.00м.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя ра-
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21		бот по ликвидации аварии.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. перс-л, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		