ПОЖАР

Вентиляционный гезенк 342-д6-13 №1. ПОЗИЦИЯ № 203

	позиция лу 203				
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из вент. гезенка 342-д6-1з №1 вых по газодрен. штр. 342-д6-з к ЦОКС – 10 мин	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, заезду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу 342-д6-з,	
3.	Вызвать лиц по списку №-1 Отключить эл. энергию:	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка гл.энергетик	Из ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка 342- д6-1з до сб. 342-д6-з №1, туп. ГДШ 342-	ГДШ 342-д6-з к аварийному гезенку и обратно. Задание: вывод людей.	
J.	РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 26.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	д6-з, сбойки 342-д6-з №1 выходя по пол. откаточному штреку д6 г170м к	2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	ЦОКС - 15 минут. Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбой- ки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор.,	г170м на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г 170м, сбойке на конв. штрек 332-д6-13, конв. бр-гу 342- д6-13, конв. штр. 342-д6-13, к аварийному гезенку.	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, заб. конв штр. 342-д6-13	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	вент. укл. 312-д6 Згор. от пол. откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-з, сб. 212-д6-з вых. по парн. штр. 212-д6-з к	Задание: дистанционное тушение пожара. 3-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор.	
6.	Направить членов ШГС заб. конв штр. 342-д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС к аварийному гезенку на вывод людей и дистанционное тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	нов. 2-х клет. стволу – 20 мин. Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, об- ходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-	-170м, заезду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з к аварийному гезенку. Задание: тушение горящих падающих предметов. 4-е отделение:	
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	д6-з, вент. штрека 332-д7-з от вент. сб. 322-д7-з №2 до погран. вент. уклона 31-	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор.00м на протяж. выр. №1 к людск. ходку д6 3 гор	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	д6-з, погран. вент. уклона 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6 г170м, сб. 342-д6-з №1, газодрен. штр 342-д6-з, газодрен. бр. 342-д6-з №2 и обратно газодрен. штр 342-д6-з к ЦОКС.	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	•	Задание: вывод людей.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя	5-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	работ по ликвидации аварии.	укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штреку 332-д7-3 в туп. вент. сб. 322-д7-3 №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3 к ЦОКС. Задание: вывод людей.	