РЕВЕРСИВНАЯ

Гараж-зарядная гор.00м., ходок обособленного проветривания, вентиляционный уклон д6 2

ПО			о провстривания, вситиляционный укл ия до протяженной выработки №1.	ПОЖАР
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвида- ции аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприя- тий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО <u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из гараж-зарядной г.00м, ходка обос. пров., вент. укл. д6 2гор. №3выходят по прот. вырке №1 к ЗВФС. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на поверхность.	1-е отделение: По ЗВФС, отк. штреку 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, откат. штр. 212-д6-з, протяж. выр-ке №1, вент. уклону д6 2гор. №3, ходку обосбл. проветривания, гараж-заряд. гор. 00м к месту
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	аварии. Задание: тушение пожара. 2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, гараж-заряд. г.00м, ходку обосбл. проветр-я,
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		вент. укл. д6 2гор. №3 и обратно парн. кв-гу д6 г. 00м к ЗВФС. Задание: вывод людей. 3-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	гл. энергетик горн.дисп,деж.сл. т.2-70		По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, в гараж-зарядную г.00м к месту аварии. Задание: локализация пожара.
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков,		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шах- ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн.диспетчер нач.ШГС, нач.уч-ков		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.