

## Гараж зарядная г. -170м от заезда в гараж зарядную г. -170м до парн. кв-га №1 г. -170м.

ПОЗИЦИЯ № 213				
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1. 2.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер телефонистка	Из гараж-зар. г170м от заезда в гар. зар. до кам. преобраз., кам. преобраз. вых по пол. откат. штр. д6 г170м к ЦОКС – 5 мин.	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м, гаражу зар. г 170м, к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП-170 ф. 6; РПП-2 ф. 7	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из гараж-зар. г170м от кам. преобр. до парн. кв-га №1 г170м вых по парн. кв-гу №1 г170м к ЦОКС — 5 мин. Из пол. откат. штр. д6 г170м от кам. преобр до сбойки 342-д6-з №1, парн. кв-га №1 от гараж. зар. г170 м до пол. откат. штрека д6 г170м, заезда на парн. кв-г №1 выходят по сбойке 342-д6-з №1 к ЦОКС — 10 минут. Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-з, вент. сб. 332-д6-з №1 от ГДШ 332-д6-з до вент. укл. 312-д6 3 гор., сб. 212-д6-з вых. по парн. штр. 212-	Время движения - 40 минут.  2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор 170м, заезду в гар. зар. г170м, гаражу зар. г170м к месту аварии. Задание: тушение пожара. Время движения - 40 минут.  3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 Зг., пол. отк. штрек д6 г170м, заезду на парн. кв-г №1 г170м, гараж-зар. г170 м. до парн. кв-га №1 -170 и обратно, пол. отк. штрек д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м до гараж-зар. г170 и обратно, пол. отк. штрек д6 г170м, кам. преобраз. и обратно, пол. отк. штрек д6 г170м к ЦОКС. Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. ГДБ №2 342-д6-3.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС заб. ГДБ 342-д6-3 №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДШ 342-д6-3, ГДБ 342-д6-3, гараж-заряд. г170м к месту аварии на вывод людей тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	гл. механик	д6-3 к нов. 2-х клет. стволу – 15 мин.	Время движения - 90 минут.
8.	рии. Доставить п/пож поезд и вагон со ср- ми п/тушения с п/п склада гор 00м на протяжен. выр-ку №1.	деж. сл. водоотл. т.2-26 <u>нач.</u> УРТ  маш. эл. воза, чл. ШГС,  уч. УРТ	- Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-з до погран. вент. укл. 31-д6-з, выходят по по-	Последующие отделения направляются по усмот-
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	гран. вент. укл. 31-д6-з к нов. 2х кл. ство-	рению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	лу – 5 минут. Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр. 212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработки	•
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	