ПОЖАР

## Конвейерный штрек 323-д11-в от вентиляционной сбойки 323-д11-в №1 до монтажной камеры 323-д11-в.

ПОЗИЦИЯ № 143

<b>№</b> пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1 Отключить эл. энергию: РПП-7 фид. 3; Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО  горн. диспетчер телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 <u>гл. механик</u> горн. дисп, деж. сл.	Из конв. штрека 323-д11-в от вент. сб. 323-д11-в №1 до монт. кам. 323-д11-в, монт. кам. 323-д11-в вых по конв. штр. 313-д11-в к ЦОКС – 15 мин. Из конв. штр. 323-д11-в от монт. кам 323-д11-в до вост. вент. уклона д11 г170м, вост. вент. укл. д11 г170м от конв. штр. 323-д11-в до	и обратно, вост вент. уклону д11 г170м, конв. штр. 313-д11-в, монт. кам. 323-д11-в и обратно, конв. штр. 313-д11-в к нов. 2-х клет. ство-
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	авт. т.3-77, 2-44 <u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	вент. кв-га с т1 на ВВФС, конв. штр. 313-д11-в от монт. кам. 323-д11-в до вост. вент. укл. д11 г 170м выходят по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу — 20 мин.  Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до обход. выр. ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост. вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу —	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии. Задание: тушение пожара.  Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 323-д11-в с респираторами и средствами п/тушения и пункта ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г 170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	10 мин.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к заезду на на конв. укл. г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС, выходят по ВВФС на по-	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	верхность- 45 мин.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	маш. вакуумн. 1.2-07,4-21 <u>зам. главн. инж. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР  шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		