ПОЗИЦИЯ N 53 Конвейерная сбойка на породную яму г.00м.

РЕВЕРСИВНАЯ П О Ж А Р

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвида- ции аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприя- тий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
	•	Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. сбойки на пор. яму гор. 00м выходят по протяж выр-ке №2 к ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по породному	1-е отделение: По ЗВФС до г.00м, отк. штреку 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, откат. штр. 212-д6-з, откат.
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	скипорвому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС.	кв-гу т1-д6 г. 00м, протяж. выр. №2, конв. сбой- ке на пор. яму г.00м. к месту аварии
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 Реверсировать вентиляторы главного про-	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12 гл. механик	из г.в. западного крыла выходят по звФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	Задание: тушение пожара. 2-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 г. 00м, сбойке 1, отк. кв-гу д6 г.00м, протяж. выработке №1, л/ходку д6 3 гор., конв. сбойке на пор.
	ветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		яму гор. 00м к месту аварии и обратно по прот. выр-ке №1 к ЗВФС. Задание: вывод людей. 3-е отделение: По ЗВФС до г.00м, откат. штреку 212-д6-3,
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	гл. энергетик горн.дисп,деж.сл. т.2-70		парн. штреку 212-д6-3, откат. штреку 212-д6-3, протяж. выр. №1, л/ходку д6 Згор., конв. сбойке на пор. яму гор. 00м месту аварии.
6.	6.Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Задание: локализация пожара.
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т.5-88		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шах- ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн.диспетчер нач.ШГС, нач.уч-ков		