РЕВЕРСИВНАЯ

ПО	ЗИЦИЯ N 61 Сбойка на лю	дской ходок д6 3 гој	э., гезенк на людской ходок д6 Згор.	ПОЖАР
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меро- приятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО.	горн. дисп, 23-33, 25-55	Из сбойки на людск. ходок д6 Згор, гезенка на	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту от-	командир взвода	л/ходок д6 Згор выходят вниз по людск. ходку д6	По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, парн. кв-
	делен. 2 ВАСО, спецтехники согласно	деж.у телеф. 2 ВАСО	Згор., пол. откат. штреку д6 г170м к ЗВФС	гу д9 г. 00м, прот. выр-ке №2, заезду на конв. уклон д6 г
	диспозиции.		Из выработок гор. +240 вых по породному	170м, грузо-людск. ходку д6 г170м, сбойке на людск. ходок
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	скипорвому стволу	д6 Згор., гезенку к месту аварии
3.	Отключить эл. энергию:	гл. энергетик	Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС.	Задание: тушение пожара.
	- с пульта диспетчера в подстанции	горн. дисп, операт.	Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	2-е отделение:
	"Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18,	"Энергоуголь",		По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот.
	19;	операт. " Энергоуголь"		выр-ке №1, л/ходку д6 3 гор., гезенку на людск. ходок д6 3гор,
	- на п/ст "Разделительная ЦОКС"	тел.2-12		сбойке на людск. ходок д6 Згор к месту аварии и обратно.
4.	ф.107,114,109,116 Реверсировать вентиляторы главно-	гл.механик		Задание: вывод людей.
7.	го проветривания ЗВФС, ВВФС и	горн.дисп,деж.сл.авт.		3-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот.
	1-но клет. ствола. На скиповых	т.5-40, 2-44		выр-ке №1, л/ходку д6 3 гор., гезенку на людск. ходок д6 3гор,
	стволах вентиляторы остановить.	,		сбойке на людск. ходок до 3 гор., гезенку на людск. ходок до 3 гор,
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер		Задание: локализация пожара.
٠.	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.		эндиппе: показпрация пожара:
	сти всех людей из шахты.	ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к месту	гл.механик		
	аварии.	деж.сл.т.2-25,2-15		
		деж .сл. подъема т.5-88		
		см.инструкцию по ава- рийной подачи воды		
7.	Подготовить подъем нов.2-х кл. ств.	гл.механик		
	для спуска отд. ПВАСС и подъемы	маш.подъема,деж.слес.		
	ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола	подъема,рукоят.т.5-88		
	для вывоза людей из шахты. Обору-			
	довать скипы полками, предохранит. поясами.			
8.	Выставить посты безопасности на	зам. гл.инженера по ТБ		
"	всех выходах шахты для учета вы-	обсл.персона,ИТР шах-		
	езжающих из шахты.	ТЫ		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		
	-	нач. ШГС, нач. уч-ков		
				Последующие отделения направляются по усмотрению
				ответственного руководителя работ по ликвидации ава-
				рии.