ВНИМАНИЕ! СМ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА!

Парный квершлаг №1 гор. -170м от заезда на угольный конвейерный уклон д6 г.340 м №3 до

	2
Δ,	30

ПОЖАР

ПОЗИЦИЯ № 236	сбойки н	а конвейер	ный штре	к 332-д6-1з.

110	ЭЗИЦИЯ № 236 сбоики на кон	<u> івеиерныи штрек 332-</u>	ПОЖАР	
No		Лица, ответственные за		
п/	Мероприятия по спасению людей и	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
			пути и времи выхода людеи	пути движения отделении присс и задания
П	ликвидации аварий	Исполнители		
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из парн. кв-га №1 г170м от заезда на	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	взвода	уг. конв. укл. д6 г340 №3 до обх. выр.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2 ВАСО	д6 г170м, вых. по обх. выр. д6 г170м	ке д6 г170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. штр. 332-д6-
2.	Вызвать лиц по списку №-1	·	к ЦОКС – 5 минут.	13, сбойке на конв. штр. 332-д6-13, парн. квершлагу №1 г170м к
2.	Бызвать лиц по списку лу-1	<u>горн. диспетчер</u>	Из парн. кв-га №1 г170м от обх. выр.	месту аварии и обратно.
		телефонистка		Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф.8;	гл.энергетик	д6 г170м до сб. на конв. штр. 332-д6-13,	
	ЦПП-170 ф.6, 21, 26.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	сб. на конв. штр. 332-д6-13 вых. по конв.	2-е отделение:
-			штр. 332-д6-13 к ЦОКС – 10 мин.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	<u>гл. механик</u>	Из парн. кв-га №1 г170м от сб. на	на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м к месту аварии.
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.	конв. штр. 332-д6-1з до гараж-зарядн г	Задание: тушение пожара.
		т.3-77, 2-44	170, вых по гараж-зар. г170м к ЦОКС	3-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер	– 5 мин.	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр.
	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	Из парн. кв-га №1 г170м от гараж-	212-д6-3 и обратно, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, сб.
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	шгс	зарядн г170м до пол. отк. штрека д6 г	212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор., пол. откат. штреку д6 г170м,
	чл. ШГС уч. УРТ, заб. вент. штр.	III C	170м, вых. по пол. отк. штр. д6 г170м к	сб. 342-д6-з №1 и обратно, пол. откат. штреку д6 г170м, заезду на
	342-д7-3		ЦОКС –5 мин.	парн. кв-г №1 г170м и обратно, пол. откат. штреку д6 г170м,
6.	Направить членов ШГС заб. вент.	горн. диспетчер	Из пол. отк. штрека д6 г170м от парн.	парн. кВ-гу №1 г170м, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС.
	штр. 342-д7-з с респират. и средствами	смен. ИТР уч-ков, чл.	кв-г №1 г170м до вент. укл. 312-д6 3	Задание: вывод людей
	п/тушения из п. ШГС по парн. кв. №1	ШГС	гор., ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка 342-	4-е отделение:
	г170м к месту аварии на вывод лю-		д6-13 до сбойки 342-д6-з №1, тупика	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-з до откат. штр.
	дей и тушение пожара.		ГДШ 342-д6-з и газадрен. бр-га 342-д6-з	212-д6-з и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-з до сб. на
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	гл. механик	№2, сбойки 342-д6-з №1, вент. укл. 312-	погран. вент. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сб. на
	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26	д6 Згор., сб. 212-д6-з вых. по парн. штр.	погр. в/укл. 31-д6-3, погр. в/укл. 31-д6-3, вент. штр. 332-д7-3, в туп.
	*		212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу – 35 мин.	вент. сбойки 322-д7-з №2 и обратно по вент. штреку 332-д7-з к
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада	<u>нач.</u> УРТ	Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. штр. 342-	HOKC.
	средствами п/тушения с п/п склада	маш. эл. воза, чл. ШГС,		
	гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду	уч. УРТ	д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до вент.	Задание: вывод людей.
_	на конв. укл. д6 г170м	\$/H/PP	гезенка 342-д7-з №1 вых по вент. гезен-	5-е отделение:
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	ку 342-д7-з №1 к ЦОКС – 15 мин.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м,
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67, 4-	Из конв. штр. 342-д6-13 от вент.гезенка	заезду в гар. зар. г170м, газодр. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з, в
L		21	342-д7-з №1 до вент. гезенка 342-д6-1з,	тупик ГДШ 342-д6-з и ГДБ 342-д6-з №2 и обратно, ГДШ 342-д6-з,
10.	Выставить посты безопасности на	зам. гл. инженера по ТБ	заб. конв. штр. 342-д6-1з, вент. гезенка	вент. гезенку 342-д6-1з, в заб. конв. штр. 342-д6-1з и обратно,
	всех выходах шахты,	обсл. персонал, ИТР шах-	342-д6-13 вых по ГДШ 342-д6-3 к ЦОКС	конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на конв. штр. 332-
	вет выподия шиллы	ты	– 15 мин.	д6-13 и обратно, конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС.
11	Cof HIFC HIPC		Из вент. сб. 332-д7-з №2 вых по вент.	Задание: вывод людей.
11	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u>	штр. 332-д7-3 к ЦОКС - 5 мин.	6-е отделение:
		нач. ШГС, нач. уч-ков	Из вент. штр. 332-д7-3 от вент. сбойки	о-с отделение. По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м
			332-д7-з №2 до погран. вент. уклона 31-	на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м.
			д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, вент.	Задание: Установка парашют-перемычки
			штр. 312-д7-з, сбойки на погран. вент.	
			уклон 31-д6-з, парн. штрека 212-д6-з от	Последующие отделения направляются по усмотре-
			сбойки 212-д6-з до обходной ЗВФС г.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат.	нию ответственного руководителя работ по ликви-
			штрека 212-д6-з от парн. штр. 212-д6-з	дации аварии.
1			до ЗВФС г., выходят по ЗВФС на по-	
1			верхность - 45 мин.	
L			BCPAHOCIB - 73 MIIII.	