Конвейерный штрек 323-д11-в от монтажной камеры 323-д11-в до восточного вентиляционного ПОЗИЦИЯ № 137 уклона д11 г. -170м, восточный вентиляционный уклон д11 г. -170м от конвейерного штрека 323-

ПОЖАР д11-в до конвейерного штрека 313-д11-в.

№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер телефонистка	Из конв. штрека 323-д11-в от монт. кам. 323-д11-в до вост. вент. уклона д11 г170м, вост. вент. укл. д11 г170м от конв. штр. 323-д11-в до	1-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. уклону д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии
3.	Отключить эл. энергию: РПП-7 фид. 3;	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	штр. 313-д11-в к ЦОКС – 15 мин. Из вост. вент. укл. д11 г170м от конв. штр. 313-д11-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС выходят по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 15 мин. Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до об-	и обратно, вост вент. уклону д11 г170м, вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, вост. вент. уклону д11 г170м к месту аварии. Задание: тушение пожара. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 323-д11-в с респираторами и средствами п/тушения и пункта ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, вост. вент. укл. д11 г170м к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	ВВФС, выходят по ВВФС на поверхность 45 мин.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к заезду на на конв. укл. г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	вераноств- 43 мин.	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		