Парный квершлаг на породный ствол от обходной ветви 2-х клетевого ствола до парного квершлага

ПОЗИЦИЯ N 84 на породный конвейерный уклон д6 2 гор. ПОЖАР				
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из парн. кв-га на пор. ствол до конв. кв-га на пор. конв. укл. д6 2 гор. выходят по конв. кв-гу на пор.	1-е отделение: По 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х кл. ствола, обходн. ветви 2-х кл. ствола, заезду на пор. конв. укл. д6, пород. конв. укл.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	конв. уклон д6 2 гор. к 2-х клет. стволу - 10 минут.	д6 2гор., бункеру на конв. кв-г на пор. конв. уклон д6 2 г., конв. кв-гу на породн. конв. укл. д6 2г., обх. выр-ке г.+240м
3.	Отключить эл. энергию:- ЦПП-240 фид. 11,14	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха. т. 2-70	Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. Время движения - 30 минут. 2-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС УРТ, УКТ поз.1	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС УКТ поз.1 с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. ходку на склад ВМ, заезду на пор. ствол, парн. кв-гу на пор. ствол к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26		вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на г.+240м на обходн. выр-ку г.+240м к парн. кв-гу на вор. ствол.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ		обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пор. конв. укл. д6 2 гор к 2-х клет. ств.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		Задание: вывод людей. Время движения -110 минут.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		ликвидации аварии.