	_			_
ш	()	Ж	Α	P

/			•
	20	20	1
	44	4U	1
•		_	/

200	<del>Горгария (1220) осрга с 12 до 13.</del>	TT		
№		Лица, ответственные за		
п/	Мероприятия по спасению людей и лик-	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
П	видации аварий	Исполнители		
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком. взвода	Из сб. на конв. штр. 332-д6-1з вых. по	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отделе-	деж. у телефона 2 ВАСО	конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС – 5 мин.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх.
	ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	•	Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. штр.	выр-ке д6 г170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер	342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	телефонистка	вент. гезенка 342-д7-з №1 вых по вент.	штр. 332-д6-13, сбойке на конв. штр. 332-д6-13 к месту ава-
3.	Отключить эл. энергию:	гл.энергетик	гез. 342-д7-з №1 к ЦОКС – 10 мин	рии и обратно.
J.	РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 21, 26.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из конв. штр. 342-д6-13 от вент. гез.	Задание: вывод людей.
			342-д7-з №1 до вент. гезенка 342-д6-13,	2-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиля-	<u>гл. механик</u>	заб. конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенка	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г
	торов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.	342-д6-13 вых по газодрен. штр. 342-	170м на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м,
		т.3-77, 2-44	д6-3 к ЦОКС – 20 мин	сбойке на конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии.
5.	Оповестить все участки об аварии си-	горн. диспетчер	Из ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка 342-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	стемой АПУ и телефонами. Вывести всех	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	д6-13 до сб. 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-	Задание: тушение пожара.
	людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч.			3-е отделение:
	УРТ, з. вент. штр. 342-д7-з		д6-3, сбойки 342-д6-3 №1 выходя по	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обсле-
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 342-	горн, диспетчер	пол. откат. штреку д6 г170м к ЦОКС	довать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в,
	д7-з с респират. и средствами п/тушения	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	- 15 минут.	парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. уклону 312-д6 3г.,
	из п. ШГС по парн. кв-гу №1 г170м, сб.	, in the second	Из пол. откат. штр. д6 г170м от	пол. отк. штрек д6 г170м, сб. 342-д6-з №1, газодрен. штр
	на конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии на		сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3	
	вывод людей и тушение пожара.		гор., вент. укл. 312-д6 Згор. от пол.	342-д6-3 ЦОКС.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	гл. механик	откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-	Задание: вывод людей.
		деж. сл. водоотл. т.2-2 <b>6</b>	д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр.	4-е отделение:
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	нач. УРТ	212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу – 20	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обрат-
	средствами п/тушения с п/п склада гор	маш. эл. воза,чл. ШГС уч.	мин.	но, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл.
	00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на	YPT	Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки	31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на погран.
	конв. укл. д6 г170м.	311	212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, об-	вент. укл. 31-д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штреку
9.		ион УПТГ	ходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-	
9.	Обеспечить нормальный режим работы	<u>нач. УПТБ</u>	д6-з, вент. штрека 332-д7-з от вент. сб.	332-д7-з в туп. вент. сб. 322-д7-з №2 и обратно, вент. штр.
10	дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	322-д7-з №2 до погран. вент. уклона	332-д7-з к ЦОКС.
10.	Выставить посты безопасности на всех	зам. гл. инженера по ТБ	31-д6-3, погран. вент. уклона 31-д6-3,	Задание: вывод людей.
	выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР шахты	вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран.	5-е отделение:
4.4			вент. уклон 31-д6-3, ЗВФС выходят по	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u>	ЗВФС на поверхность - 45 мин.	170м, заезду в гар. зар. г170м, газодр. бр-гу 342-д6-з, ГДШ
		нач. ШГС, нач. уч-ков		
				342-д6-3, в тупик ГДШ 342-д6-3 и ГДБ 342-д6-3 №2 и обрат-
				но, ГДШ 342-д6-3, вент. гезенку 342-д6-13, в заб. конв. штр.
				342-д6-13 и обратно, конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-
				д6-13, конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС.
				Задание: вывод людей.
				2000 M
				Поднанующий отнанамия манрар няметая на
				Последующие отделения направляются по
				усмотрению ответственного руководителя работ
				по ликвидации аварии.
L				по ликондации аварии.