ПОЗИЦИЯ N 41

Сбойка гор. +240м, парный квершлаг д9 от сбойки гор. +240м до вентиляционного РЕВЕРСИВНАЯ квершлага пл. д9, вентиляционный квершлаг с д9 на д11, рельсовый уклон 211-д11-з от вентиляционного квершлага с д9 на д11 до конвейерного штрека 283-д11-в.

№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из рельс. уклна 211-д11-з выше конв. штрека 283-д11-в, вент. кв-га с д9 на д11, парн. кв-га на д9, вент. кв-га пл.	1-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, откат. штр. 212-д6-з, откат. кв-гу т1-
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	д9, сбойки на гор. +240м, откат. кв-га д9, ОКД 2-х кл. ствола, ЦНК-ЦПП,	д6 г.00м, откат. штреку 211-д11-в, рельс. укл. 211-д11-з, вент. кв-гу с д9 на д11, парн. кв-гу
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	обх. выр-ки г.+240м, гаража- зарядной г.+240м., рем. мастерской, заезда на уг. яму г.+240м, заезда на скип. ствол, вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по	пл. д9, сбойке на гор. +240 к месту аварии. Задание: тушение пожара 2-е отделение: По 2-х кл. ств., груз. ветви 2-х клет. ствола, обследовать диспетч., груз. ветвь 1-но клет. ствола, откат. кв-г д9, груз. ветвь 2-х клет. ствола, откат. кв-г д9, сбойке на гор. +240м, парн. кв-г на д9, вент. кв-гу с д9 на д11, рельсовому уклону 211-д11-з к месту аварии и обратно по заезду на угольн. уклон д6 2гор к
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т. 3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	ВВФС	ЗВФС. Задание: вывод людей. 3-е отделение:
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж.сл.водоотл. т.2-26		По 2-х кл. ств., к месту аварии. Задание: локализация пожара.
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов. 2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками,	<u>гл. механик</u> маш. подъема, деж. сл. подъема, рукоят. т.5-88		.
8.	предохранит. поясами. Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		аварии.