ПОЗИЦИЯ № 225 Тупик газодренажного штрека 342-д6-з, газодражного бремсберга 342-д6-з №2.

	-	-	-	ВЗРЫВ
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	ликвидации аварии	исполнители	1	5
1	2 D 4 C C	3	4 Ha area	· ·
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из авар. тупика выходят по ГДШ 342-д6-з к ЦОКС – 15 мин.	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, заезду в гар. зар. г170м, газодр. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з в авар. тупик
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из вент. штрека 332-д7-з от вент. сб. 322-д7-з №2 до погран.	и обратно.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 26.	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	вент. уклона 31-д6-з, погран. вент. уклона 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з, сбойки на погран.	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, заезду
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	вент. уклон 31-д6-з вых. по об- ходной ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х клет. стволу – 40 мин.	в гар. зар. г170м, газодр. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з в аварийн. тупик. Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, конв. штр. 342-д6-13	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Клет. стволу – 40 мин. Из обходной ЗВФС г. 0,0м. от погран. вент. укл. 31-д6-з до ЗВФС вых. по откат. штреку 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу –5 мин. Из ЗВФС вых. по ЗВФС на поверхность - 45 мин	3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-з, погран. вент. укл. 31-д6-з, вент. штреку 332-д7-з, вент. сбойке 332-д7-з №2 и обратно, вент. штр. 322-д7-з, к ЦОКС. Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС заб. конв. штр. 342-д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. гезенку 342-д6-13, ГДШ 342-д6-3, газодрен. бр-гу 342-д6-3 №2 в аварийный тупик на вывод людей и тушение по-	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	жара. Обеспечить подачу воды к месту ава-	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации ава-
8.	рии. Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор.00м на протяж. выр. N2 к заезду на уг. конв. укл. д6 г170.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ		рии.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	<u>зам. гл. инженера по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шах- ты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		