ПОЖАР

<u>ПО</u>ЗИЦИЯ № 108 Сбойка №2.

110	801 № КИДИК			ПОЖАР
№ п/	Мероприятия по спасению людей и	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
П	ликвидации аварий	Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком. взво-		1-е отделение:
	Обеспечить прибытие на шахту от- делений 2 ВАСО, согласно диспози- ции.	<u>да</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из сб. №2 вых. по вент. укл. д6 2г. №3 - 5 мин. Из сбойки №3, вент. укл. д6 2г. №2,	По 2-х кл. ств., груз. ветви 2-х клет. ствола, откат. заезду на угльн. уклон д6 2 гор., угольному уклону РПП-4, вент. укл. д6 2 г. №3, сб. №2 к месту аварии и
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	вент. укл. д6 2г. №1, заезда на пор.	Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: - ЦПП-240 фид. 11,14	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха. т. 2-70	конв. уклон дб 2 г. от вент. укл. дб 2г. №1 до сбойки вых по сбойке к 2-х клет. стволу – 15 мин.	2-е отделение: По 2-х кл. ств., груз. ветви 2-х клет. ствола, откат. заезду на угльн. уклон д6 2 гор., угольному уклону
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветри- вания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	Из заезда на пор. конв. уклон д6 2 г. от сбойки до сб. на пор. конв. уклон д6 2 гор. вых. по сб. на пор. конв.	РПП-4, вент. укл. д6 2 г. №3, сб. №5, пор. конв. укл. сб. №2 к месту аварии. Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ п.1.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	уклон д6 2 гор. к нов. 2-х клет. ств 5 мин. Из заезда на пор. конв. укл. д6 от сб. на пор. конв. уклона д6 2 гор. до обход. ветви 2-х клет. ствола, разминовки, обход. ветви 2-х клет. ствола до вент. сб. д6 вых. по обход. ветви 2-х клет. ствола к 2-х клет. ств 5 мин. Из вент. сбойки д6, запад. конв. штр. д6 выходят по зап. конв. штр. д6 к 2-	3-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. породал. площадка), лестничному отделению породной ям ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на побратно, лестничному отделению породной ямы выскв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. якв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на посбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. сратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. ветви 2-х клет. ств.
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО. по уг. укл. д6, РПП-4, вент. укл. д6 3 гор., с6. №5, пор. конв. укл. д6 2гор., сб. №2 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26	х кл. ств 10 мин.	Задание: вывод людей.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на г.+240м. на заезд на уг. уклон д6 2 г	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	Из парн. кв-га на пор. ствол до конв. кв-га на пор. конв. укл. д6 2 гор. выходят по конв. кв-гу на пор. конв. уклон д6 2 гор. к 2-х клет. стволу - 10	4-е отделение: По 2-х кл. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, с 2х кл. ствола, вент. сб. дб, зап. конв. штр. дб и обратно ви 2х кл. ствола, обследовать разминовку и обрать
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	минут. Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв.	ветви 2х кл. ствола, заезду на пор. конв. уклон. д6 21 укл. д6 2 гор. №1 и обратно, вент. укл. д6 2 гор. №2, с6 вент. укл. д6 2 гор. №3 к нов. 2х кл. стволу.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, по-	Задание: вывод людей.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	родной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	Последующие отделения направляются по усм ответственного руководителя работ по ликвида рии.

5 1-е отделение:

ветви 2-х клет. ствола, откат. кв-гу д9, он д6 2 гор., угольному уклону д6 2 гор., г. №3, сб. №2 к месту аварии и обратно.

2-е отделение:

ветви 2-х клет. ствола, откат. кв-гу д9, он д6 2 гор., угольному уклону д6 2 гор., г. №3, сб. №5, пор. конв. укл. д6 2 гор.,

3-е отделение:

ому стволу, бункеру скип. пор. ств. (поичному отделению породной ямы вверх, гв. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и отделению породной ямы вверх, конв. л и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, в-гу на пор. ствол, сбойке 2 и обратно, квцн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обпор. ствол, обходн. ветви 2-х клет. ств., к

4-е отделение:

рожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви д6, зап. конв. штр. д6 и обратно, обх. ветследовать разминовку и обратно по обх. аезду на пор. конв. уклон. д6 2гор., вент. ратно, вент. укл. д6 2 гор. №2, сбойке №3, к нов. 2х кл. стволу.

ения направляются по усмотрению оводителя работ по ликвидации ава-