## ПОЗИЦИЯ № 151 Конвейерный штрек 313-д11в от вентиляционной сбойки 323-д11-в №1 до монтажной камеры 323-д11-в.

ПОЖАР

№	Мероприятия по спасению людей и	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
пп	мероприятия по спасению людеи и ликвидации аварий	Исполнители	пути и время выхода людеи	пути движения отделении прасс и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде-	горн. диспетчер, ком. взвода	Из конв. штрека 313-д11-в от вент. сб. 323-д11-в №1 до монт.	1-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу
2.	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	деж. у телефона 2BACO <u>горн. диспетчер</u> телефонистка	кам. 323-д11-в вых. по монт. кам. 323-д11-в к ЦОКС -5мин.	с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. уклону д11 г170м, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии и обратно,
3.	Отключить эл. энергию: РПП-7 фид.3;	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из конв. штрека 313-д11-в от монт. кам. 323-д11-в до вост. вент. уклона д11 г170м, вых.	конв. штр. 313-д11-в, вост. вент. уклону д11 г170м вниз к ЦОКС. Задание: вывод людей.  2-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	по вост. вент. укл. д11 г170м вниз к ЦОКС – 5 мин.	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1, конв. штр.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-л11-в	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из вост. вент. укл. д11 г170м от конв. штрека 313-д11-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС выходят по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 15	313-д11-в к месту аварии. Задание: тушение пожара.
6.	Направить членов ШГС УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	минут Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до обход. выр. ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост.	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу – 10 мин.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к заезду на на конв. укл. г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	ВВФС, ВВФС, выходят по ВВФС на поверхность 45 мин.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		