

Полевой откаточный штрек д6 г. -170м от НПП рельсового уклона д6 3 гор. до парного квершлага №1 г. - ПОЖАР ВЗРЫВ

ПОЗИЦИЯ № 215 170м				
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из пол. откат. штр. д6 г170м от НПП	при ПОЖАРЕ: 1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>взвода</u> деж. у телефона 2BACO	р/уклона д6 3 гор до кам. преобр. до вых по кам. преобр к ЦОКС – 5 мин.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м, пол. от-
2.	Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер	Из пол. откат. штр. д6 г170м от кам. преобр.	кат. штр. д6 гор170м к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	O	телефонистка	до парн. кв-га №1 г170м вых по парн. кв-гу	2-е отделение:
3.	Отключить эл. энергию: <u>ПОЖАР:</u> РПП-2 фид. 7; ЦПП-170 ф. 6.	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	№1 г170м к ЦОКС – 5 мин.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор
	ВЗРЫВ: - с пульта диспетчера в под-	горн. дисп, дсж. сл. 1.2-70	Из пол. откат. штр. д6 г170м парн. кв-га №1	170м к месту аварии.
	станции "Разделительная" ф. 8, 9, 10,	"Энергоуголь",	до заезда на парн. кв-г №1 вых по заезду на	Задание: тушение пожара.
	15,18, 19; - на п/ст "Разделительная	опер. " Энергоуголь"	парн. кв-г №1 к ЦОКС – 5 мин.	3-е отделение:
	ЦОКС" ф.107,114, 109,116	тел.2-12	Из пол. откат. штр. д6 г170м от заезда на	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	<u>гл. механик</u>	парн. кв-г №1 г170м до сбойки 342-д6-з №1	в, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. уклону 312-д6 3г.,
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп , деж. сл.	вых. по сбойке 342-д6-з №1 к ЦОКС – 10 мин.	пол. отк. штрек д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м к
		авт. т.3-77, 2-44	Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-	цокс.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Выве-	<u>горн. диспетчер</u>	д6-3 №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-	Задание: вывод людей.
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	д6 Згор. от пол. откат. штр. д6 г170м сбойки	<u>при ВЗРЫВЕ:</u> 1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2,
	чл. ШГС уч. УРТ, заб. ГДБ 342-д6-з№2	mre	212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр. 212-д6-	обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м, пол. от-
6.	Направить членов ШГС заб. ГДБ 342-	горн. диспетчер	3 к нов. 2-х клет. стволу – 15 мин.	кат. штр. д6 гор170м к месту аварии и обратно.
	д6-з№2 с респират. и средствами	смен. ИТР уч-ков, чл.	Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з до	Задание: оказание помощи пострадавшим.
	п/тушения из п. ШГС по гараж-заряд.	ШГС	обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г.	2-е отделение:
	г170м к месту аварии к месту аварии на оказание помощи пострадав-		00м от парн. штр. 212-д6-з до погран. вент.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор
	шим, тушение возможных очагов по-		укл. 31-д6-3, выходят по погран. вент. укл. 31-	170м к месту аварии.
	жара и восстановление проветрива-		д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 5 минут.	Задание: оказание помощи пострадавшим. 3-е отделение:
	ния.		Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр. 212-	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	д6-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г.	170м к месту аварии.
8.	рии. Доставить п/пож поезд и вагон со ср-	нач. УРТ	00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	Задание: тушение возможных очагов пожара и восста-
J.	ми п/тушения с п/п склада гор 00м	маш. эл. воза, чл. ШГС,	тэмин.	новление проветривания. 4-е отделение:
	на протяжен. выр-ку №1.	уч. УРТ	п	4-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, об-
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	Последующие отделения направляют-	следовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-до-3,
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т.2-67,4-21	ся по усмотрению ответственного ру-	в, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. уклону 312-д6 3г.,
10.	Выставить посты безопасности на	зам. главн. инж. по ТБ	ководителя работ по ликвидации ава-	пол. отк. штрек д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м к
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР	рии.	цокс.
11	Coference HIEC HIEC	шахты	r ·	Задание: вывод людей.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		
	1	пал. ши С, нач. уч-ков		