Трубный ходок 2-х клетевого ствола

ПОЗИЦИЯ N 32 Трубный ходок 2-х клетевого ствола				ПОЖАР
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	г/диспетчер, ком. взвода деж.у телефона 2 ВАСО	Из трубного ходка вых. по 2-х клет. стволу вниз к пор. скипов. стволу. Из 2-х кл. ств. выше трубного ходка вых. по	1-е отделение: По 2-х клет. стволу, порожн. ветви 2-х клет. ствола, ЦПП-ЦНК, трубному ходку к месту
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>г/диспетчер</u> телефонистка	лестничному отделению 2-х кл. ств. на поверхность.	аварии. Задание: тушение пожара
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	ИЗ ОКД нов. 2-х клет. ствола вых. по откат. кв- гу г.00 м к ЗВФС на поверхность. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС.	2-е отделение: По 2-х клет. стволу, трубному ходку и обратно по двух клет. стволу вниз на гор. +240м, ОКД, к скиповому породному стволу.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл.механик</u> горн.дисп,деж.сл.авт. т.3-77,2-44	Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	Задание: вывод людей. 3-е отделение: По 2-х клет. стволу, трубному ходку
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн.диспетчер</u> смен.ИТР уч-ков,чл.ШГС		Задание: локализация пожара.
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии	<u>гл.механик</u> деж.сл.т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		
7.	Установить клети 2-х кл. ств. на кулаки на верхней и нижней приемных площадках. В РП подъема 2-х кл.ствола отключить вводный автомат подъема. Закрыть п/п ляды в устье 2-х кл. ств.	гл.механик маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88		
8.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл.механик</u> нач.подъема,обсл.перс		
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		работ по ликвидации аварии.