## ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ СБОЕЧНОЙ ПЕЧИ 333-Д11-В №5 до 2% с t = ∞ мин

Конвейерный штрек 323-д11-в от вентиляционного уклона д11 г. -170м до конвейерного бремсберга 333-

**ВЗРЫВ** 

П	озиция	N	237в
No			

ШГС

П	ОЗИЦИЯ N 237в д11-в	-		
№ п / п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	
1 1. 2. 3.	2 Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспо- зиции. Вызвать лиц по списку №1 Отключить эл. энергию с пульта	3	4 Из конв. штрека 323-д11в от вент. укл. д11 г170м до вент. сб. 323-д11-в №1, заб. сб. печи 333-д11-в №5, вент. сб. 323-д11-в №1 вых. по конв.штр. 313-д11-в к нов. 2-х кл. стволу — 25 минут.	По ук 32 сб
4.	диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19 на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 Обеспечить нормальную работу	горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12 <u>гл. механик</u>	Из конв. штрека 313-д11-в от вент. сб. 323-д11-в №1 до вост. вент. уклона д11 г170м, монт. кам. 323-д11-в, вост. вент. укл. д11 г170м, конв. штрека 323-д11-в от вент. сб. 323-д11-	д1 За П ве
5	вентиляторов главного проветривания.  Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС участка УРТ, ШГС вент. штр. 323-д11в	горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44 горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	в №1 до вост. вент. укл. д11 г170м вых. по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 25 минут Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до обход. выр.	За П ве
6	Направить членов ШГС вент. штр. 323-д11в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии к месту аварии на оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост. вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу – 10 мин. Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС, выходят по ВВФС на поверхность- 45 мин.	Ве П к в д д р е ш
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		кл За
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. вырку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м.	<u>нач.</u> УРТмаш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ		П 01
9. 10.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок Выставить посты безопасности	нач. УПТБ маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21		pı
11.	выставить посты оезопасности на всех выходах шахты Собрать членов ШГС в здании	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты горн. диспетчер		

нач. ШГС, нач. уч-ков

# 1-е отделение:

Іо нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу д6 ор. 00м, прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, заезду на конв. укл. г. -170м, вент. укл. д11-г. -170м, конв. штр. 313-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии и обратно в заб. б. печи 333-д11-в №5 и обратно, конв. штр. 323-д11-в, вент. сб. 323-(11-в №1, конв. штр. 313-д11-в к нов. 2-х кл. стволу.

Пути движения отделений ПВАСС и задания

Вадание: оказание помощи пострадавшим.

### 2-е отделение:

Іо ЦОКС, протяж. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г. -170м, вент. укл. д11 г. -170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии. Вадание: оказание помощи пострадавшим.

#### 3-е отделение:

Іо ЦОКС, протяж. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г. -170м, вент. укл. д11 г. -170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварии.

адание: тушение возможных очагов пожара и восстановление про-Время движения - 30 минут. ветривания.

#### 4-е отделение:

Іо ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. уклону д11 г. -170м, конв. штр. 313-д11-в, монт. кам. 323-(11-в обратно, конв. штр. 313-д11-в до вент. сб. 323-д11-в №1 и обратно, конв. штр. 313-д11-в, вост. вент. уклону д11 г. -170м, конв. итр. 323-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1, конв. штр. 313-д11-в к нов. 2-х слет. стволу

Вадание: вывод людей.

Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.