ВНИМАНИЕ! СМ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА!

Парный квершлаг №1 гор. -170м от сбойки на конвейерный штрек 332-д6-1з до газодренажного ПОЗИПИЯ № 209 штрека 332-п6-а

ПОЖАР

_110	ПОЗИЦИЯ № 209 штрека 332-д6-3. ПОЖАР				
№		Лица, ответственные за			
π/	Мероприятия по спасению людей и	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
П	ликвидации аварий	Исполнители			
1	2	3	4	5	
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из парн. кв-га №1 г170м от гараж-	1-е отделение:	
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	<u>взвода</u>	зарядн г170м до пол. отк. штрека д6 г	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор	
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2 ВАСО	170м, вых. по пол. отк. штр. д6 г170м к	170м, парн. квершлагу №1 г170м к месту аварии и об-	
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u>	ЦОКС –5 мин. Из пол. отк. штрека д6 г170м от парн. кв-	ратно.	
		телефонистка	г №1 г170м до сб. 342-д6-3 №1, заезда на	Задание: вывод людей.	
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф.7;	<u>гл.энергетик</u>	парн. кв-г №1 г170м вых по сб. 342-д6-3		
	ЦПП-170 ф. 21, 18.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	№1 к ЦОКС – 10 мин.	2-е отделение:	
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	гл. механик	Из пол. отк. штрека д6 г170м от сб. 342-	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2,	
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.	д6-3 №1 до вент. укл. 312-д6 3 гор., вент.	обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м к месту	
		т.3-77, 2-44	укл. 312-д6 3гор., сб. 212-д6-з вых. по	аварии.	
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер	парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу	Задание: тушение пожара.	
	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	– 30 мин.	3-е отлеление:	
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС	Из конв. штрека 332-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до вент. сбойки 332-д7-з №12,	3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн.	
	чл. ШГС уч. УРТ, з. конв. штр. 342- д6-13		вент. сбойки 332-д7-3 №12, вент. сбойки 332-д7-3 №12.		
6.	Направить членов ШГС з конв. штр.	горн. диспетчер	штр. 332-д7-з к ЦОКС – 15 мин	штр. 212-д6-з и обратно, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр.	
0.	342-д6-13 с респират. и средствами	смен. ИТР уч-ков, чл.	Из вент. штр. 332-д7-з от вент. сбойки 332-	212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор., пол. откат.	
	п/тушения из п. ШГС по конв. штр.	шгс	д7-з №12 до погран. вент. уклона 31-д6-з,	штреку д6 г170м, заезду на парн. кв-г №1 г170м и об-	
	342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на		погран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штр. 312-	ратно, пол. откат. штреку д6 г170м к ЦОКС.	
	конв. штр. 332-д6-13, парн. кв. №1 г		д7-3, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-	Задание: вывод людей.	
	170м к месту аварии на вывод людей,		з, парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-д6-з	4-е отделение:	
	тушение пожара		до обходной ЗВФС г. 00м, обходной	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2,	
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	гл. механик	ЗВФС г. 00м, откат. штрека 212-д6-3 от	обх. выр-ке д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м .	
	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26	парн. штр. 212-д6-3 до ЗВФС г., выходят	Задание: Установка парашют-перемычки	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	нач. УРТ	по ЗВФС на поверхность - 45 мин.		
	средствами п/тушения с п/п склада	маш. эл. воза,	no 32 40 na nobepanoci b - 43 min.		
	гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду	чл.ШГС уч. УРТ			
	на конв. укл. д6 г170м	,		Последующие отделения направляются по	
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	<u>нач. УПТБ</u>		усмотрению ответственного руководителя работ	
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67, 4-			
10	Dryggaphyn gogyr Sonogon cycles	21		по ликвидации аварии.	
10.	Выставить посты безопасности на	зам. гл. инженера по ТБ			
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР шах- ты			
11	Собрать членов ШГС в здании ШГС				
11	Соорать членов ши с в здании ши с	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков			
		пач. шт С, нач. уч-ков			