## Сбойка на конвейерный штрек 332-д6-13 от конвейерного штрека 332-д6-13 до конвейерный бремс-

2	21

позиция	№ 221	берга 342-д6-13.

ПС	Собика на конво В 3ИЦИЯ № 221 берга 342-д6-13.			ПОЖАР	
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
1. 2. 3.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1 Отключить эл. энергию: РПП-2 ф.8; ЦПП-170 ф. 21, 26	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО  горн. диспетчер телефонистка гл.энергетик горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из сбойки на конв. штр. 332-д6-13 от конв. штр. 332-д6-13 до конв. бр-га 342-д6-13 к ЦОКС – 5 мин. Из конв. бр-га 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до вент. гезенка 342-д7-3 №1 вых по вент. гез. 342-д7-3 №1 к ЦОКС – 10 мин Из конв. штр. 342-д6-13 от вент. гез. 342-д6-13 от вент. гез. 342-д6-13, заб. конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенка 342-д6-13, заб. конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенка 342-д6-13 до сб. 342-д6-3 к ЦОКС – 20 мин Из ГДШ 342-д6-3 от вент. гезенка 342-д6-13 до сб. 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-д6-3, сб. бйки 342-д6-3 №1 выходя по пол. откат. штреку дб г170м к ЦОКС - 15 минут. Из пол. откат. штр. дб г170м от сбойки 342-д6-3 №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. дб г170м до сбойки 212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. по парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу — 20 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбойки 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-д6-3, вент. штрека 332-д7-3 от вент. сб. 322-д7-3 №2 до погран. вент. уклона 31-д6-3, погран. вент. уклона 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на погран. вент. уклона 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на погран. вент. уклона 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на погран. вент. уклона 31-д6-3, звость - 45 мин.	от конв. штр. 332-д6-13 до конв. бр-га 342-д6-13 вых. по конв. бр-га 342-д6-13 к ЦОКС – 5 мин. Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.  — 2-е отделение:  По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 готкат. кв-гу дарии и обратно. Задание: вывод людей.  — 2-е отделение:  По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, откат. кв-гу г170м, грузолюд. ходку дб гор 170м, конв. штр. сбойке на конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии. Задание: тушение пожара.  Задание: тушение пожара.  — 3-е отделение:  По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обох. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.  2-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиля- торов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44			Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 342-д6-13	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС			3-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр. 212- д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6 г170м,
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 342- д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 332-д6-13, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		дб-з №1, йки 342- л. откат. сб. 342-дб-з №1, газодрен. штр 342-дб-з ЦОКС. Задание: вывод людей. 4-е отделение:	
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3 гор. от пол. откат. штр. д6 г170м до сбойки 212-д6-з, с6. 212-д6-з вых. адание: вывод людей.	гран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-з, по-
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ			гран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штреку 332-д7-3 в туп. вент. сб. 322-д7-3 №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3 к ЦОКС.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, за	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		езду в гар. зар. г170м, газодр. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з, в тупик ГДШ 342-д6-з и ГДБ 342-д6-з №2 и обратно, ГДШ 342-д6-з, вент. гезенку 342-д6-1з, в заб. конв. штр. 342-д6-1з и обратно, конв.	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС. Задание: вывод людей.  Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.	