Сбойка.

ПОЗИЦИЯ N 34

Counta.				I E D E I C II D II A II
ПОЗИЦИЯ N 34				
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>ВЗВОДА</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из сбойки вых. по поржняк. ветви 2-х клет. ствола, обходн. ветви 2-х кл. ствола к пор. скиповому стволу.	1-е отделение: По 2-х кл. ств., порож. ветви 2-х кл. ствола, сбойке к месту аварии и обратно к 2-х кл.
2.	Вызвать лиц по списку N 1	горн, диспетчер телефонистка	Из выр. г.+240м вых. по скип. пор. ств., на	стволу. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	задание: вывод людеи. 2-е отделение: По 2-х кл. ств., груз. ветви 2-х кл. ств., откат. кв-гу д9, груз. ветви 1- но клет. ствола, сбойке, порожн. ветви 2-х клет.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп "деж. сл. авт. т.3-77,2-44		ствола к месту аварии. Задание: тушение пожара. З-е отделение: По 2-х кл. ств., порож. ветви 2-х кл. ствола, сбойке к месту аварии.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	гл. энергетик горн. дисп, деж. сл. т.2-70		Задание: локализация пожара.
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов. 2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж. сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		раоот по ликвидации аварии.