позиция N 5 Общая позиция для всех выработок шахты - ОБЩЕШАХТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

		\
(5	,

№		Лица, ответственные за		
л/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
,	аварий	Исполнители		
1	2	3	4	5
1.	Зафиксировать время отключения электроэнергии.	горн.дисп,гл.энергетик		
		горн.диспетчер		
2.	Сообщить главному инженеру, гл. механику,	<u>горн.диспетчер</u>		
	гл. энергетику шахты и ОГТН в УП №4	телефонистка		
3.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн.диспетчер</u>		
		телефонистка		
4.	Прекратить все работы в шахте, рукоятки управления	<u>горн.диспетчер</u>		
	механизмов перевести в положение "ВЫКЛЮЧЕНО"	смен.ИТР уч-ков,чл.ШГС		
	и направить людей к 2-х или нов. 2-х клет. стволу.			
5.	Выяснить причину и ориентировочное время, на	<u>горн.диспетчер</u>		
	которое отключена электроэнергия и на основе этих	горн.диспетчер		
	сведений принять решение о выводе людей из шахты.			
6.	Принять меры по сохранению проветривания	<u>горн.диспетчер</u>		
	выработок шахты за счет естественной тяги.	смененный надзор шахты		
7.	При угрозе подтопления водой за счет естественного	горн.дисп.,гл.механик.		
	притока, закрыть герметические двери в ходках	деж.сл.водоотлива		
	камеры центрального водоотлива.			
8.	При застревании в стволе подъемных сосудов с	<u>горн.диспетчер</u>		
	людьми действовать согласно позиции N 2	телефонистка		
9.	При внезапной остановке вентиляторов главного	горн.диспетчер		
	проветривания действовать согласно позиции N 9	телефонистка		
10.	При угрозе выхода из строя калориферной установки	горн.диспетчер		
	действовать согласно позиции N8	телефонистка		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС.	горн.диспетчер		
		нач.ШГС, нач.vч-ков		