_	•
9	

		Лица, ответственные		
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	за выполнение меро- приятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
11/11		Исполнители	тоден	полес и зидинии
1	2	3	4	5
1.	Зафиксировать время остановки вентилятора главного проветривания.	горн. диспетчер		
2.	Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
3.	Перейти на резервный вентилятор.	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. автом. т. 3-77		
4.	Если резервный вентилятор включить невозможно, то вызвать 2 ВАСО, снять напряжение с электрооборудования и принять меры по проветриванию горных выработок за счет естественной тяги, для чего открыть двери шлюзового здания над стволами или клапаны, перекрывающие устье ствола, направив в здание вентиляторов дежурных слесарей участка «Автоматика»	горн. дисп, телефонистка, гл. ме- ханик, деж. слес. авт. т. 3-77, начальник ВТБ		
5.	Сообщить гл.инж., гл. мех-ку, гл.энергетику и в ГТИ.	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		
6.	Выяснить причину внезапной остановки ВГП.	<u>гл. механик</u> гл. энергетик		
7.	Вывести людей по истечению 30 мин. после остановки вентилятора главного проветривания к воздухоподающему стволу. При неисправностях, требующих длительного времени устранения вывести людей на поверхность, за исключением горных мастеров ВТБ, стволового, машиниста центр. водоотлива, дежурн. слесарей (клети держать на горизонте их пребывания).	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков,чл. ШГС		
8.	Обеспечить при необходимости работу центрального водоотлива.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков,чл. ШГС		
9.	После восстановления норм-ого проветр-ния ИТР произвести замеры содержания СН4 в местах производства работ у эл.машин, аппар-ов, и на расстоянии не менее 20 м. от мест их установки во всех прилегающих выработках. Включить ВМП и проветрить тупиковые забои.	<u>нач. ВТБ</u> смен. ИТР уч-ков.		
10.	Дать разрешение на возобновление работ после получения инф-ции от ИТР, про- изводивших замер СНч, включить эл.пусковую аппаратуру ВМП. При обнаруже- нии загазирований действовать согласно позиции N 3.	<u>нач. ВТБ</u> гл. энергетик		
11.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
12.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		