ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ ГАЗОДРЕНАЖНОГО ШТРЕКА 352-д6-3 №2 до 2% t =

Газодренажный штрек 342-д6-з от газодренажного бремсберга 342-д6-з до сбойки 342-д6-з №1

мин

ПОЗИЦИЯ № 202

ПОЖАР

HOMEN				
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком. взвода	Из ГДШ 342-д6-з от ГДБ 342-д6-з до	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2 ВАСО	вент. гезенка 342-д6-13 №1 вых по вент	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6
2.	Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер	гез. 342-д6-13 №1 к ЦОКС – 10 мин. Из ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка 342-д6-	гор170м, сбойке 342-д6-3 №1, ГДШ 342-д6-3 к месту аварии и обратно в туп. газодрен. штр. 342-д6-3 и га-
	•	телефонистка	13 №1 до сб. 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-	аварии и обратно в туп. газодрен. штр. 542-д6-з и та- зодр. бр-га 342-д6-з №2 и обратно, сбойке 342-д6-з №1,
3.	Отключить эл. энергию:	гл.энергетик	д6-з и газодрен. бр-га 342-д6-1з №2,	пол. откат. штр. д6 гор170м к ЦОКС.
	РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 27, 26.	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	сбойки 342-д6-з №1 вых. по пол. отка-	Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт.	точному штреку д6 г170м к ЦОКС - 20	
	торов главного проветривания.	т.3-77, 2-44	минут.	2-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии си-	<u>горн. диспетчер</u>	Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-д6 3 гор., вент.	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. дб гор170м, заезду в гараж зарядную, газодрен. бр-гу
	стемой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч.	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	укл. 312-д6 Згор. от пол. откат. штр. д6	342-д6-3, ГДШ 342-д6-3 к месту аварии
	УРТ, з. газодрен. бр. 352-д6-з №2.		г170м до сбойки 212-д6-3, сб. 212-д6-3	Задание: тушение пожара.
6.	Направить членов ШГС з газодрен. бр.	горн. диспетчер	вых. по парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х	3-е отделение:
	352-д6-3 №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДШ 342-д6-з к	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	клет. стволу – 20 мин.	По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3,
	месту аварии на вывод людей и тушение		Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-	обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр.
7.	пожара.		д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-д6-з, вент.	212-д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6 г170м к ЦОКС.
/.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	штрека 332-д7-3 от вент. сб. 322-д7-3 №2	Задание: вывод людей.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	<u>нач.</u> УРТ	до погран. вент. уклона 31-д6-з, погран.	4-е отделение:
	средствами п/тушения с п/п склада	маш. эл. воза,чл. ШГС уч.	вент. уклона 31-д6-з, вент. штр. 312-д7-з,	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и
	гор.00м на протяж. выр. N2 к заезду на уг. конв. укл. д6 г170.	УРТ	сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-3,	обратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран.
9.	Обеспечить нормальный режим работы	нач. УПТБ	ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность	вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7-з, сбойке
	дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	- 45 мин.	на погран. вент. укл. 31-д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штреку 332-д7-3, сбойке 322-д7-3 №2 и обранто,
10.	Выставить посты безопасности на всех	зам. гл. инженера по ТБ		вент. штреку 332-д7-3, соонке 322-д7-3 322 и обранто, вент. штреку 332-д7-3 к ЦОКС.
	выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР шахты		Задание: вывод людей.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		
		нач. ШГС, нач. уч-ков		Последующие отделения направляются по
				усмотрению ответственного руководителя
				работ по ликвидации аварии.
				раоот по ликвидации аварии.