

ВЗРЫВ

Конвейерный бремсберг 342-д6-13, конвейерный штрек 342-д6-13 от конвейерного бремсберга 342-д6-13

TA C.	•	ПОЗИЦИЯ N 207в до вентиляционной сбойки 342-д7-з №10.			
№ П	Мероприятия по спасению людей	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей		
/ П	и ликвидации аварий	Исполнители	,		
1	2	3	4		
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взво- да деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. ш 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 вент. гезенка 342-д7-3 №1 вых вент. гез. 342-д7-3 №1 к ЦОКС —		
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	мин Из конв. штр. 342-д6-13 от вент. 1		
3.	Отключить эл. энергию с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19 на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	342-д7-3 №1 до вент. гезенка 342-13, заб. конв. штр. 342-д6-13, ве гезенка 342-д6-13 вых по газодр штр. 342-д6-3 к ЦОКС – 20 мин Из ГДШ 342-д6-3 от вент. гезен 342-д6-13 до сб. 342-д6-3 №1, т ГДШ 342-д6-3, сбойки 342-д6-3 выходя по пол. откат. штреку д6 170м к ЦОКС – 15 минут. Из пол. откат. штр. д6 г170м сбойки 342-д6-3 №1 до в/укл. 312 3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. пол. откат. штр. д6 г170м до сб ки 212-д6-3, сб. 212-д6-3 вых. парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х кл стволу – 20 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбой 212-д6-3, вент. штрека 332-д7-3 вент. сб. 322-д7-3 №2 до погран. ве уклона 31-д6-3, погран. вент. уклон 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звент. штр. 312-д7-3, сбой на погран. вент. уклон 31-д6-3, звет.		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветри- вания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44			
5	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. ГДШ 352-д6-3 №2.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС			
6	Направить членов ШГС з. ГДШ 352-д6-з №2 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДБ 342-д6-з, гар. зар. г170м, парн. кв-гу №1 г170м, сб. ша конв. штр. 332-д61з, конв. бр-гу 342-д6-1з к месту аварии на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС			
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26			
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. вырку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м.	<u>нач.</u> УРТмаш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ	45 мин. Последующие отделен направляются по усмотр		
9.	-170м. Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21	направляются по усмотр нию ответственного рук водителя работ по ликв дации аварии.		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты			
11.	Собрать членов ШГС в здании	горн. диспетчер			

онв. штр. 2-д6-1з до вых по **DKC - 10**

вент. гез. а 342-л6--13, вент. газодрен. ин

. гезенка №1. туп. -д6-з №1 ку д6 г. -

-170м от :л. 312-д6 Згор. от до сбойвых. по 2-х клет.

т сбойки С г. 00м. кат. штр. 2-д7-з от ран. вент. г. уклона з, сбойки 5-3, ЗВФС охность -

еления мотреруколикви-

1-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, газодрен. бр-гу 342-д6-з, ГДШ 342д6-з, вен. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з к месту аварии и обратно. Задание: оказание помощи пострадавшим.

Пути движения отделений ПВАСС и задания

2-е отлеление:

По ПОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г дб г. -170м, парн. кв. №1 дб г.-170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 к месту аварии Задание: оказание помощи пострадавшим.

3-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 к месту аварии Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветрива-

ния.

4-е отделение:

По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6 г.-170м, сб. 342-д6-з №1, газодрен. штр 342-д6-з ЦОКС.

Задание: вывод людей.

5-е отделение:

По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, погран. вент. уклону 31-д6-з до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-з и обратно, вент. штр. 312-д7з, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-з, погран. вент. укл. 31-д6-з, вент. штреку 332-д7-3 в туп. вент. сб. 322-д7-3 №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3 к ПОКС.

Задание: вывод людей.

6-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, заезду в гар. зар. г. -170м, газодр. бр-гу 342-д6-3, ГДШ 342-д6-3, в тупик ГДШ 342-д6-3 и ГДБ 342-д6-3 №2 и обратно, ГДШ 342-д6-3, вент. гезенку 342-д6-13, в заб. конв. штр. 342-д6-13 и обратно, конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенку 342-д7-3 №1, вент. сб. 342-д7-з №10 к ЦОКС.

Задание: вывод людей.