Вентиляционная сбойка 21-т3-в от откаточного штрека 21-т1-в до конвейерного бремсберга 21-т3-в.	ОЖАР
---	------

ПОЗИЦИЯ № 128 Вентиляционная сбойка 21-т3-в от откаточного штрека 21-т1-в до конвейерного бремсберга 21-т3-в. ПОЖАР					
№ пп	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из вент. сбойки 21-т3-в от откат. штр. 21-т1-в до конв. бр-га 21-т3-в выходят по	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г. 00м, откат. штреку	
2.	Вызвать лиц по списку №1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	конв. бр-гу 21-т3-в к нов. 2х кл. стволу – 10 минут.	21-т1-в, вент. сб. 21-т3-в к месту авари и и обратно. Задание: вывод людей.	
3.	Отключить эл. энергию: -РПП-7 фид.8;	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 горн. дисп, операт.	Из вент. сбойки 21-т3-в от конв. бр-га 21-т3-в до откат.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу д6	
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	штр. 21-т1-в выходят по от- кат. штреку 21-т1-в к нов. 2х кл. стволу – 5 минут.	кат. штреку 21-т1-в к нов. 2х кл. стволу – 5 минут. 21-т1-в, вент. сб. 21-т3-в к месту аварии. 3адание: тушение пожара.	Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из откат. штрека 21-т1-в от вент. сбойки 21-т3-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС, конвейерного штрека 21-т1-в от	3-е отделение: По ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, отк. штр. 21-т1-в, сб. №5 и обратно, откат. штр. 21-т1-в, сб. №4 и обратно, отк. штр. 21-т1-в, сб. №3 и обратно, откат. штр. 21-т1-в новому 2-х клет. ств.	
6.	Направить членов ШГС УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, откат. кв-гу т1-д6 гор. 00м, откат. штр. 21-т1-в, вент. сб. 21-т3-в к месту аварии на вывод людей, тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	сбойки №2 до сбойки №6, сбоек 2,3, 4, 5, 6, вент. кв-га с т1 на ВВФС от откат. штр. 21 т1-в до вост. вент. укл. д11 г 170 вых по вост. вент. укл.	Задание: вывод людей.  4-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, откат. штреку 21-т1-в, сбойке №6, конв. штреку 21-т1-в, сбойке №2, откат. штреку	
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	д11 г170 м к нов. 2-х клет. стволу – 30 мин	21-т1-в, к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.	
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. штрек 21-т1-в к вент. сб. 21-т3-в.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170 до обход. выр-ки ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации ава-	
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	вост. вент. кв. д6 на ВВФС к нов. 2-х кл. ств.–10 мин.	рии.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС вы- ходят по ВВФС на поверх- ность- 45 мин.		