позиция N 24 Ствол ЦОКС

1103	позиция в 24				
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
2.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>Взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО горн. диспетчер	Из ОКД нового 2-х клетевого ствола выходят по откаточному квершлагу г. 00 м. и по ЗВФС на поверхность. Из ОКД 2-х кл. ствола, выр. г.+240м,	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию ЦОКС на тушение пожара.	
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	телефонистка <u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	вых. по скип. пор. ств., на поверхность. Из г. в. западного крыла и гор170м выходят по ЗВФС. Из и г. в. восточного крыла выходят по ВВФС	1-е отделение: К ЦОКС по поверхности к месту аварии. Задание: вывод людей. 2-е отделение: К ЦОКС по поверхности к месту аварии. Задание: тушение пожара совместно с	
	Отключить электроэнергию в надшахтном здании ЦОКС.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.	III BBAC	пожарной командой.	
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		3-е отделение: По новому 2-х клетевому стволу, парному квершлагу Д6 г. 00м, протяжённой	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		выработке N 1, людскому ходку д6 3гор., полевому откаточному штреку д6 г-170м. на восток, откаточному квершлагу д6 г	
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию ЦОКС. Смотри инструкцию по аварийной подаче воды.	<u>гл . механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		170м. к ЦОКС. Задание: тушение горящих падающих	
7.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъемы ЗВФС, ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	гл. механик маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		предметов. Последующие отделения	
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		направляются по усмотрению ответственного руководителя работ	
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		по ликвидации аварии.	