Полевой откаточный штрек д6 г. -170м от вентиляционной сбойки 342-д6-з №1 до вентиляционного уклона 312-д6 3 г., вентиляционный уклон 312-д6 3г., сбойка 212-д6-з.

ПОЗИЦИЯ № 227 уклона 312-д6 3 г., вентиляционный уклон 312-д6 3г., сбойка 212-д6-з. ПОЖАР				
№ п/	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2.	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО горн. диспетчер	Из пол. откат. штрека д6 г170м от вент. сбойки 242-д6-з №1 до вент. уклона 312-д6 3г., вент. укл. 312-д6 3гор., сб. 212-д6-з вых. по парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет.	1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 г.00м., протяж. выр-ке N1, откат. штреку 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, сбойке 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г., пол. откат.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 фид. 7;	телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т. 2-70	вых. по парн. штр. 212-до-3 к нов. 2-х клет. стволу – 15 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбойки 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м, обходной	штреку дб г170м к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиля- торов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-3 до погран. вент. укл. 31-д6-3, выходят по погран. вент. укл. 31-д6-3 к нов. 2х кл. стволу	2-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС г170м, парн. кв-гу №1 г170м, пол. откат. штр. д6 гор170м, вент.
5.	Оповестить все участки об аварии си- стемой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. ГДШ 352-д6-з №2	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	- 5 минут. Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр. 212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработки	укл. 312-д6 Згор., сбойке 212-д6-з к месту аварии. Задание: тушение пожара.
6.	Направить членов ШГС заб. ГДШ-352-д6-3 №5 с респир. и средствами п/тушения из п. ШГС по ГДШ 342-д6-3, вент. сб. 342-д6-3 №1, пол. отк. штр. д6 г170м, вент. укл. 312-д6 3 гор. к месту аварии на вывод людей и тушение пожара	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-з до откат. штр. 212-д6-з, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-з, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26		Заданис. вывод люден.
8.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		Последующие отделения направляются по
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		

нач. ШГС, нач. уч-ков