ПОЗИЦИЯ N 58 Сбойка 322-д6-з, гезенк на людской ходок д6 3гор.

ш	ПОЗИЦИЯ N 58 — Сбойка 322-д6-з, гезенк на людской ходок д6 3гор.			ПОЖАР
№ п/	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меро- приятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
П		Исполнители		_
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО. Обеспечить прибытие на шахту отделен. 2 ВАСО, спецтехники согласно диспозиции.	горн. дисп, 23-33, 25-55 командир взвода деж.у телеф. 2 ВАСО	Из сбойки 322-д6-з, гезенка на л/ходок д6 Згор выходят вверх по людск. ходку д6 Згор к ЗВФС Из выработок гор. +240 вых по породному	1-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, парн. кв- гу д9 г. 00м, прот. выр-ке №2, заезду на конв. уклон д6 г 170м, грузо-людск. ходку д6 г170м, сбойке 322-д6-з, гезенку к
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	скипорвому стволу	месту аварии
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	Задание: тушение пожара. 2-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, л/ходку д6 3 гор., гезенку на людск. ходок д6 3гор, сбойке 322-д6-з к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. 3-е отделение: По нов. 2х кл. стволу, ОКД, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, л/ходку д6 3 гор., гезенку на людск. ходок д6 3гор, сбойке на людск. ходок д6 3гор к месту аварии
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	гл.механик горн.дисп,деж.сл.авт. т.5-40, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Задание: локализация пожара. Последующие отделения направляются по усмотрению
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	гл.механик деж.сл.т.2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88 см.инструкцию по ава- рийной подачи воды		ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
7.	Подготовить подъем нов.2-х кл. ств. для спуска отд. ПВАСС и подъемы ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	гл.механик маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл.инженера по ТБ обсл.персона,ИТР шах- ты		
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		
		<u> </u>		