Откаточный штрек д11 гор -170м от протяженной выработки ОКД ЦОКС до конвейерного уклона д11 г.-170м, конвейерный уклон д11 г.-170м.

РЕВЕРСИВНАЯ	67
ПОЖАР	

ПОЗИЦИЯ N 67 д11 г170м, конвейерный уклон д11 г170м.					
№ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
1	2	3	4	5	
1.	Вызвать 2 ВАСО. Обеспечить прибытие на шахту отделен. 2 ВАСО, спецтехники согласно диспозиции.	горн.дисп,23-33,25-55 командир взвода деж.у телеф. 2 ВАСО	Из конв. укл. д11 г170м от конв. промштрека 213-д10-в до заезда на конв. укл. г170м до выходят по заезду на конв. укл. г170м к ЗВФС.	1-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г 170м, конв. уклону д11 г170м к месту аварии и обратно, откат. штреку д11 г170м, парн. кв-гу №1 г170м к ЗВФС	
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	конв. укл. г170м до конв. штрека 313- д11-в выходят по конв. штреку 313-д11-в к ВВФС. Из конв. укл. д11 г170м от конв. штрека 313-д11-в до откат. штрека д11 г170м к выходят по откат. штреку д11 г170м к ВВФС. Из откат. штрека д11 г170м выходят по парн. кв-гу №1 г170м к ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по		
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12		д11-в выходят по конв. штреку 313-д11-в к ВВФС. Из конв. укл. д11 г170м от конв. штрека д11 г17	2-е отделение: По нов. 2-х клет. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу пл. д6 гор. 00м., прот. выр-ке № 2, откат. кв-гу т1-д6 г. 00м, откат. штр. 211-д11-в, рельс. укл. 211-д11-з, конв. промштр. 213-д10-в, конв. уклону д11 г170м, откат.
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	гл.механик горн.дисп,деж.сл.авт. т.5-40, 2-44		штреку д11 г170м к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г	
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	породному скипорвому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС.	170м, конв. уклону д11 г170м к месту аварии. Задание: локализация пожара. Время движения - 40 минут.	
6.	Обеспечить подачу воды к ЦОКС.	<u>Гл.механик</u> деж.сл.т.2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88 см.инструкцию по ава- рийной подачи воды	Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС		
7.	Подготовить подъем нов. 2-х кл. ств. для спуска отд. ПВАСС и подъемы ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл.механик</u> маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88			
8. 9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персона,ИТР шахты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.	
٦.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		*	