Наклонный вентиляционный квершлаг на ЦОКС

ПОЗИЦИЯ N 42

ПОЗИЦИЯ N 42			ПОЖАР	
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО. Обеспечить прибытие на шахту отделен. 2 ВАСО, спецтехники согласно диспозиции.	горн.дисп,23-33,25-55 командир взвода деж.у телеф. 2 ВАСО	Из накл. вент. кв-га на ЦОКС, протяж. выр-ки ОКД ЦОКС гор170м, камеры РП, парн. квер-га № 1 гор170м до заезда с парн. кв-га №1 на откат. кв-г д6 г. – 170м вых. по парн.	1-е отделение: По нов. 2-х клет. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу пл. д6 гор. 00м., прот. выр-ке № 2, заезду на конв. укл. д6 гор170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, обх. выр. д6 гор170м, парн. кв-гу №1 гор
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	кв-гу №1 гор 170м к ЗВФС. Из выр. г.+240м вых. по скип. пор.	170м, накл. вент. кв-гу на ЦОКС к месту аварии. Задание: тушение пожара.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	ств., на поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	2-е отделение: По ЦОКС, накл. вент. кв-гу на ЦОКС к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. 3-е отделение:
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл.механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т.5-40, 2-44		По ЦОКС, накл. вент. кв-гу на ЦОКС к месту аварии. Задание: локализация пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Обеспечить подачу воды к ЦОКС.	гл.механик деж.сл.т.2-25,2-15 деж .сл. подъема т.5-88 см.инструкцию по ава- рийной подачи воды		
7.	Подготовить подъем нов.2-х кл. ств. для спуска отд. ПВАСС и подъемы ЗВФС, ВВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	гл.механик маш.подъема,деж.слес. подъема,рукоят.т.5-88		Последующие отделения направляются по
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инжен. по ТБ обсл.персона,ИТР шахты		усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		