## ПОЗИЦИЯ N 199в

Конвейерный штрек 332-д6-13 от конвейерного бремсберга 342-д6-13 до вентиляционного штрека 342-д6-13, вентиляционный штрек 342-д6-13, от конвейерного штрека 332-д6-13 до вентиляционной сбойки 332-д7-3 №12.

ВЗРЫВ



№ п / п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взво- да деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. штр. 332-д6-13 от конв. бремсберга 342-д6-13 до вент. штр. 342-д6-13, вент. штр. 342-д6-	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв. д6 г.00м., про- тяж. выр.N2, заезду на уг. конв. укл. д6 г170м, грузо-людск. ходку д6 г
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	13, вент. сб. 332-д7-з №12 выхо- дят по вент. штреку 332-д7-з к	170м, сб. 322-д6-13, конв. штр. 322-д6-13, вент. сб. 322-д6-3 №14, вент. укл. 322-д7-3, вент. штр. 332-д7-3, вент. сбойке 332-д7-3 №12, вент. штр. 342-д6-13,
3.	Отключить эл. энергию с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная", фид.8,9,10,15,18,19 на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70 операт. "Энергоуголь" тел.2-12	ЦОКС – 15 минут. Из вент. штр. 342-д6-13 от вент. сб. 322-д7-3 №12 до вент. сб. 332- д7-3 №9, заб. вент. штр. 342-д6- 13, вент. сб. 332-д7-3 №9, вент.	конв. штреку 332-д6-13 к месту аварии и обратно, вент. штр. 332-д7-3 к ЦОКС. Задание: оказание помощи пострадавшим. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветри- вания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	штр. 332-д7-3 от вент. сбойки 332-д7-3 №12 до погран. вент.	170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. штр. 332-д6-13, вент. штр. 342-д6- 13 к месту аварии
5	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, заб. конв. штр. 342-д6-13.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	уклона 31-д6-3, тупика вент. сбойки 332-д7-3 №2, погран. вент. укл. 31-д6-3 от вент. штрека 332-д7-3 до обходной ЗВФС, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-3 вых. по обходной ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х клет. стволу — 40 мин. Из обходной ЗВФС г. 0,0м. от погран. вент. укл. 31-д6-3 до ЗВФС вых. по откат. штреку 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу — 5	Задание: оказание помощи пострадавшим.  З-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г 170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. штр. 332-д6-13, вент. штр. 342-д6- 13 к месту аварии Задание: тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.  4-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-3 до сб. на погран. вент. укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сб. на погр. в/укл. 31-д6-3, погр. в/укл. 31-д6-3, вент. штр. 332-д7-3 обследовать тупик вент. сбойки 332-д7-3 №2 и обратно по вент. штреку 332-д7-3, вент. сб. 332-д7-3 №9, в заб. вент. штр. 342-
6	Направить членов ШГС заб. конв. штр. 342-д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии на вывод людей, оказание помощи пострадавшим, тушение возможных очагов пожара и восстановление проветривания.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	мин. Из ЗВФС вых. по ЗВФС на по-	д6-13 и обратно, вент. штр. 342-д6-13, вент. сб. 332-д7-3 №12, вент. штреку 332-д7-3 к ЦОКС.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. вырку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м.	<u>нач.</u> УРТмаш. эл. воза, чл.ШГС уч. УРТ	верхность - 45 мин	Задание: вывод людей.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2- 67, 4-21		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		