Заезд на конвейерный уклон гор. -170м. от конвейерного уклона д11 г. -170м до вентиля-

ПОЗ	ВИЦИЯ N 71 ционного бремсберг	а 213-д11-в.	ПОЖАР	
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликви- дации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
2. 3.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку N 1 Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разде-	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО <u>горн. диспетчер</u> телефонистка <u>гл. энергетик</u> горн. дисп, операт.	Из заезда на конв. укл. г170м выходят по откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м на ЗВФС. Из выработок гор. +240 вых по породному скипорвому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	1-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г170м, конв. уклону д11 г170м, заезду на конв. укл. г170м к месту аварии и обратно, откат. штреку д11 г170м, парн. кв-гу №1 г170м к ЗВФС и по ЗВФС на поверхность.
4.	лительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116 Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентилято-	"Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12 гл. механик горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44	-	Задание: вывод людей.
5.	ры остановить. Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>гл. энергетик</u> горн.дисп,деж.сл. т.2-70		3-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г170м, конв. уклону д11 г170м, заезду на конв. укл. г170м к месту аварии.
6.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Задание: локализация пожара.
7.	Подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т. 5-88		
8.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шах- ты		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя ра-
9.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн.диспетчер</u> нач.ШГС, нач.уч-ков		бот по ликвидации аварии.