192

ПОЖАР

Гезенк на газодренажный штрек 312-д6-з, газодренажный штрек 312-д6-з от гезенка на газодренажный

ПОЗИЦИЯ N 192 штрек 312-д6-з до гезенка на рельсовый уклон д6 3 гор.

	ЭИЦИИ 172 штрек 312-до-3 де		ziii jiwioii go o i opi	
п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 BACO	Из гезенка на ГДШ 312-д6-з, ГДШ 312-д6-з от гезенка на ГДШ 312-д6-з до гезенка на р/укл д6 3 гор, гезенка на р/укл д6 3 гор вых по р/ укл. д6 3 гор к	1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, ВПП р/укл. д6 3 гор., рельс. укл. д6 3 гор., гезенку на р/укл. д6 3 гор., ГДШ 312-д6-з, гезенку на ГДШ 312-д6-з к месту аварии и
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	нов. 2-х кл. ств. – 15 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от гезенка с га-	обратно.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф.7; ЦПП-0 фид.19,25	<u>гл.энергетик</u> горн. дис, деж. сл.т.2-70	зодрен. штр. 312-д6-3 до вент. сб. 324-д6- 2в вых по вент. сб. 324-д6-2в к нов. 2-х	Задание: вывод людей. 2-е отделение:
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	кл. ств. — 10 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от вент. сб. 324— д6-2в до заезда с уг. к/укл. д6 г170м на р/укл. д6 3 гор. вых по заезду с уг. к/укл. д6 г170м на р/укл. д6 3 гор. к нов. 2-х кл. ств. — 10 мин. Из рельс. укл. д6 3 гор от заезда с уг. к/укл. д6 г170м на р/укл. д6 3 гор. до ВПП р/у д6 3 гор., ВПП рельс. укл. д6 Згор., камеры подъемных машин вых по пртяж выр, №1 к нов. 2-х кл. ств. — 15 мин. Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. д6 3 гор. до откат. кв-га т1 —д6 г. 0,0 м вых.	По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отк. кв. д6 г.00м., парн. кв. д9 г. 0,0м, протяж. выр. N2, заезду на конв. укл. Д6 г170м,конв. штр. 312-д6-13, гезенку на ГДШ 312-д6-3, ГДШ 312-д6-3 к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-3 до откат. штр. 212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, отк. штр. 212-д6-3, протяженной выработке №1, ВПП р/укл. д6 3 гор., в кам. подъемных машин и обратно, ВПП р/укл. д6 3 гор., протяженной выработке №1 к нов. 2х кл.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС участка УРТ, лавы 322-д6-23	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС лвы 322-д6-23 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 322-д6-13, конв. штр. 312-д6-13, гезенку на ГДШ 322-д6-3, ГДШ 322-д6-3 к месту аварии на вывод людей тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл.т. 2-26	по откат. кв-гу т1 –д6 г. 0,0 к нов. 2-х	стволу.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00 м на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	WHII.	Задание: вывод людей. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач.ШГС,нач.уч-в		