Ствол З В Ф С ниже канала вентилятора.

ПОЗИЦИЯ N 17 Ствол З В Ф С ниже канала вентилятора.				ПОЖАР
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
2.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО горн. диспетчер	ИЗ ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность. ИЗ ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор. +240м. вых. по скип. пор. ств., на	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию ЗВФС на тушение пожара. 1-е отделение:
	DDISDUID WILL IN CHICKY V.2 1	телефонистка	поверхность.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
3	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	Из г.в. западного крыла выходят по ВВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	В надшахтное здание ЗВФС к месту аварии. Задание: вывод людей. 2-е отделение: В надшахтное здание ЗВФС к месту аварии.
	Откл. эл. энерг. в надшахтном здании ЗВФС.	<u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.		Задание: вывод людей из надшахтного здания, тушение пожара и перекрытие
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ВВФС и 1-но клет. ствола На ЗВФС, скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп, деж. сл. авт. т. 3-77,2-44		ствола лядами. Включение водяной кольцевой завесы в стволе.
5.	Отключить эл. энергию на ВГП подст."Олимпийская" фид. 5, 21 Оповестить все участки об аварии системой АПУ и	гл. энергетик горн.дисп,деж.слес. т.2-70 горн. диспетчер		3-е отделение: По новому 2-х клетевому стволу, парн. кв-гу д6 г.00м, протяж. выр. N1 г. 00м., откат.
0.	телефонами. Вывести всех людей из шахты.	смен.ИТР уч-ков, чл. ШГС		штреку, парн. штр. 212-д6-3, сбойке 212-д6-3,
7.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию ЗВФС и ОКД ЗВФС. (см. инструкцию по аварийной подаче воды)	<u>гл. механик</u> деж. сл. т.2-25, 2-15 деж. сл. подъема т.5-88		откат. штреку 212-д6-3 212-д6-3 к ЗВФС. Задание: тушение падающих горящих
8.	Установить клети ЗВФС на кулаки на верхней и нижней приемных площадках. В РП подъема ЗВФС отключить вводный автомат подъема. Закрыть п/п ляды в устье ЗВФС.	<u>гл. механик</u> маш. подъема, деж. слес. подъема, рукоят. т.5-88		предметов и вывод людей. Время движения – 60 мин.
9.	Подготовить подъем скипового породного ствола и подъем ВВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	гл. механик маш. подъема, деж. слес. подъема, рукоят. т.5-88		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		расот по инкондации аварии.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач.уч-ков		