ПОЗИЦИЯ N 66

Конвейерный промштрек 213-д10-в, рельсовый уклон 211-д11-з от конвейерного промштрека 213-д11-в до конвейерного штрека 283-д10-в.

РЕВЕРСИВНАЯ	66
ПОЖАР	

штрека 200 дт			пожат	
	Лица, ответственные за			
Мероприятия по спасению людей	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания	
и ликвидации аварий	Исполнители			
2	3	4	5	
Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	гор. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из рельс. улона 211-д11-з ниже конв. штрека 283-д10-в выходят по отк. штреку 211-д11-в, отк. кв-гу т1-д6 г. 00м к ВВФС Из конв. промштр. 213-д10-в выходят по	1-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г 170м, конв. уклону д11 г170м, конв. промштр. 213-д10-в к месту аварии и обратно, по заезду на конв. укл. г170м, откат.	
Вызвать лиц по списку N 1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	заезду на конв. укл. г170м к ЗВФС	кв-гу т1-д6 г. 0,0м, парн. штреку 212-д6-з к ЗВФС и по ЗВФС	
Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в под- станции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. " Энергоуголь" тел.2-12	Из выработок гор. +240 вых по породному скипорвому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	Скипорвому стволу Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС По нов. 2-х клет. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, окв-гу пл. д6 гор. 00м., прот. выр-ке № 2, откат. 00м, з-зду на конв. уклон г170м, конв. уклону конв. промштр. 213-д10-в к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. ш 170м, конв. уклону д11 г170м, конв. промштр.	Задание: вывод людей.
Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить.	<u>гл. механик</u> горн. дисп "деж. сл. авт. т.3-77, 2-44			конв. промштр. 213-д10-в к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЦОКС, прот. выр-ке ОКД ЦОКС, откат. штреку д11 г
Оповестить все участки об ава- рии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>гл. энергетик</u> горн. дисп, деж.сл. т.2-70			месту аварии.
Обеспечить подачу воды к месту аварии. Подготовить подъемы 2-х и нов.2-	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Последующие отделения направляются по усмотрению	
подготовить подъемы 2-х и нов.2-х кл. стволов, для спуска отделений ПВАСС и подъемы ВВФС, ЗВФС и скип. пор. ствола для вывоза людей из шахты. Оборудовать скипы полками, предохранит. поясами.	<u>гл . механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж. сл. подъема т. 5-89		ответственного руководителя ра	ответственного руководителя работ по ликвидации ава-
Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты. Собрать членов ШГС в здании	зам. гл. инженера по ТБ обсл. перс, ИТР шахты горн,диспетчер			
выезж	ающих из шахты.	ающих из шахты. шахты	ающих из шахты. шахты ть членов ШГС в здании <u>горн.диспетчер</u>	