## ПОЗИЦИЯ N 243 Вентиляционный штрек 332-д7-3 от вентиляционной сбойки 332-д7-3 №9 до вентиляционной сбойки 332-д7-3 №2.

243

п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2BACO	Из вент. штрека 332-д7-з от вент. сбойки 332-д7-з №9 до погран. вент. уклона 31-д6-	1-е отделение: По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погран. вент. уклону 31-д6-з до сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-з и обратно, вент. штреку 312-д7-з, сбойке на
2.	Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер телефонистка	з, вент. сбойки 332-д7-з №2,	погран. вент. укл.31-д6-3, погран. вент. уклону 31-д6-3, вент. штр. 332-д7-3
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф. 8;	<u>гл.энергетик</u> гор. дис, деж. сл. т.2-70	погран. вент. уклона 31-д6- з, вент. штр. 312-д7-з, сбой-	к месту аварии и обратно, вент. сбойке 332-д7-з №2 и обратно, вент. штр. 322-д7-з, погран. вент. уклону 31-д6-з, обходной ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з к новому 2-х клет. стволу.
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	гл. механик горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	ки на погран. вент. уклон 31-д6-з вых. по обходной ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х	Задание: вывод людей. 2-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии систе- мой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС участка УРТ, заб. вен. штр. 342-д6-13	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	клет. стволу – 40 мин. Из обходной ЗВФС г. 0,0м. от погран. вент. укл. 31-д6- з до ЗВФС вых. по откат. штреку 212-д6-з к нов. 2-х клет. стволу –5 мин. Из ЗВФС вых. по ЗВФС на поверхность - 45 мин	По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, откат. кв-гу г170 №2, обх. выр-ке д6 г 170м, грузолюд. ходку д6 гор 170м, конв. штр. 332-д6-13, вент. сбойке 332-д7-3 №12, вент. штр. 332-д7-3 к месту аварии. Задание: тушение пожара.
6.	Направить членов ШГС заб. вент. штр. 342-д6-13 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. штр. 342-д6-13, вент. сб. 332-д7-3 №9, вент. штр. 332-д7-3, пограничн. вент. укл. 31-д6-3 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		штреку 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу –5 мин. Из ЗВФС вых. по ЗВФС на поверхность - 45 мин
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл.т. 2-26		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м на прот. выр-ку №2 к заезду на конв. укл. д6 г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21		
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инжен. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач.ШГС,нач.уч-в		