ВРЕМЯ ЗАГАЗИРОВАНИЯ ЗАБОЯ ВЕНТ. ШТРЕКА 323-Д11-В до 2% $t = \infty$ мин

ПОЗИЦИЯ № 152 Конвейерный штрек 313-д11-в от вентиляционного штрека 323-д11-в до вентиляционной сбойки ПОЖАР 323-д11-в №1.

			-	
4,	1 /	_,	•	١
	T;)∠	4)
◟			J	/

	525-Д11-В №1.			
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер телефонистка	ходят по вент. сб. 323-д11-в №1 к нов. 2х кл. стволу – 30 минут. 170м, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в к месту аварин но.	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г 170м, вент. укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии и обрат-
3.	Отключить эл. энергию: -РПП-7фид. 3;	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	323-д11-в №1 до монт. кам. 323-д11-в вых. по монт. кам. 323-д11-в к ЦОКС -	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, отка
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	5мин. Из конв. штрека 313-д11-в от монт. кам. 323-д11-в до вост. вент. уклона д11	кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, заезду на конв. укл. г170м, вент. укл. д11-г170м, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лицчл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	г170м, вых. по вост. вент. укл. д11 г 170м вниз к ЦОКС – 5 мин. Из вост. вент. укл. д11 г170м от конв. штрека 313-д11-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС выходят по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 15 минут Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до обход. выр. ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по	Задание: тушение пожара. З-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС вент. кв-гу с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. уклону д11 г170м, конв. штр. 313-
6.	Направить членов ШГС УРТ, з. конв. штр. 323-д10-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1 к ЦОКС. Задание: вывод людей. Время движения - 40 минут.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	вост. вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу – 10 мин.	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к заезду на на конв. укл. г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС, выхо-	ликвидации аварии.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	дят по ВВФС на поверхность- 45 мин.	
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		