136

ПОЖАР

ПОЗИЦИЯ № 136 Конвейерный штрек 313-д11в от монтажной камеры 323-д11-в до восточного вентиляционного уклона

№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из конв. штрека 313-д11-в вых	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	взвода	по вост. вент. укл. д11 г170м	По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2ВАСО	вниз к ЦОКС – 10 мин.	с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент.
2.	Вызвать лиц по списку №1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из вост. вент. укл. д11 г170м	уклону д11 г170м, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии и обратно,
3.	Отключить эл. энергию: РПП-7 фид.3;	гл.энергетик	от конв. штрека 313-д11-в до	вост. вент. уклону д11 г170м вниз к ЦОКС.
J.	Отключить зл. эпертию. 1 1111-7 фид.3,	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	вент. кв-га с т1 на ВВФС вы-	Задание: вывод людей.
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	<u> </u>	ходят по вент. кв-гу с т1 на	2-е отделение:
4.	тиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл.	ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 15	По ЦОКС, протяж. вырке ОКД ЦОКС, откат. штр. д11 г170м, конв.
	тилиторов главного проветривания.	авт. т.3-77, 2-44	минут	укл. д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, монт. кам. 323-д11-в, конв. штр.
5.	Оповестить все участки об аварии	горн, диспетчер	Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от	313-д11-в к месту аварии.
	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	вост. вент. укл. д11 г170м до	Задание: тушение пожара.
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС	обход. выр. ВВФС, обход.	
	чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-		выр-ки ВВФС вых. по вост.	
	д11-в		вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов.	
6.	Направить членов ШГС з. конв. штр. 323-д10-в с респираторами и сред-	<u>горн. диспетчер</u>	2-х клет. стволу – 10 мин.	Последующие отделения направляются по усмотрению от-
	ствами п/тушения и пункта ШГС по	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и	ветственного руководителя работ по ликвидации аварии.
	конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г	IIII C	вост. вент. кв-га д6 на ВВФС	
	170м, конв. штр. 323-д11-в, монт. кам. 323-д11-в конв. штр. 313-д11-в, к месту		от обходной выр-ки ВВФС до	
	аварии на вывод людей и тушение		ВВФС, ВВФС, выходят по	
	пожара.		ВВФС на поверхность- 45 мин.	
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	<u>гл. механик</u>		
	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	<u>нач.</u> УРТ		
	средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. кв-г т1-д6 г. 0,0м к	маш. эл. воза, чл. ШГС,		
	заезду на на конв. укл. г170м	уч. УРТ		
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ		
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т.2-67,4-21		
10.	Выставить посты безопасности на	зам. главн. инж. по ТБ		
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	шахты		
11.	Соорать членов шт С в здании шт С	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		
<u> </u>		па 1. шт С, па 1. у 1 KUB		