ВНИМАНИЕ! СМ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА!

Конвейерный бремсберг 342-д6-13, конвейерный штрек 342-д6-13 от конвейерного бремсберга 342-д6-13

Konbenephbir opemedepi 342-go-13, konbenephbir mrpek 342-go-13 of konbenephbro opemedepi 342-go-13				
ПОЗИЦИЯ № 207 до вентиляционной сбойки 342-д7-з №10.				ПОЖАР
№ 11/	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделе- ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2 ВАСО	Из конв. бр-га 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 от конв. бр-га 342-д6-13 до вент. гезенка 342-д7-3 №1 вых по	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, газодрен. бр-
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	вент. гез. 342-д7-з №1 к ЦОКС – 10 мин	гу 342-д6-з, ГДШ 342-д6-з, вен. сб. 342-д7-з №10, конв. штр. 342-д6-1з к месту аварии и обратно.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 26,21	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из конв. штр. 342-д6-13 от вент. гез. 342-д7-3 №1 до вент. гезенка 342-д6-13, заб. конв. штр. 342-д6-13, вент.	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, заезду с парн. кв-га №1 г170м
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	гезенка 342-д6-13 вых по газодрен. штр. 342-д6-3 к ЦОКС – 20 мин Из ГДШ 342-д6-3 от вент. гезенка	на откат. кв-г д6 г170м, парн. кв. №1 д6 г170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13 к месту аварии
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. ГДШ 352-д6-з №2	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	342-д6-13 до сб. 342-д6-3 №1, туп. ГДШ 342-д6-3, сбойки 342-д6-3 №1 выходя по пол. откат. штреку д6 г 170м к ЦОКС - 15 минут.	Задание: тушение пожара. З-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обследовать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр.
6.	Направить членов ШГС з. ГДШ 352-д6-з	<u>горн. диспетчер</u>	Из пол. откат. штр. д6 г170м от	212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. уклону 312-д6 3г., пол. отк. штрек д6

сбойки 342-л6-з №1 до в/укл. 312-л6

парн. штр. 212-л6-з к нов. 2-х клет.

Из парн. штрека 212-л6-з от сбойки

212-д6-з до обходной ЗВФС г. 00м.

обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр.

212-д6-3, вент. штрека 332-д7-3 от

вент. сб. 322-д7-з №2 до погран. вент.

уклона 31-д6-з, погран. вент. уклона

31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на погран. вент. уклон 31-д6-3, ЗВФС

выходят по ЗВФС на поверхность -

направляются по усмотре-

нию ответственного руко-

водителя работ по ликви-

отделения

стволу – 20 мин.

45 мин.

Последующие

дации аварии.

смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС

гл. механик

деж. сл. водоотл. т.2-26

нач. УРТ

маш. эл. воза,чл. ШГС уч.

УPТ

нач. УПТБ

маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21

зам. гл. инженера по ТБ

обсл. персонал, ИТР шахты

горн. диспетчер

нач. ШГС, нач. уч-ков

№2 с респират. и средствами п/тушения

из п. ШГС по ГДБ 342-д6-з, гар. зар. г. -

170м. парн. кв-гу №1 г. -170м. сб. ша

конв. штр. 332-д613, конв. бр-гу 342-д6-13

к месту аварии на вывод людей и туше-

Обеспечить подачу воды к месту аварии.

Доставить пожарный поезд и вагон со

средствами п/тушения с п/п склада

гор.00м на протяж. выр. N2 к заезду на уг.

Обеспечить нормальный режим работы

Выставить посты безопасности на всех

Собрать членов ШГС в здании ШГС

ние пожара.

конв. укл. д6 г.-170.

выхолах шахты.

дегазационных установок

3 гор., вент. укл. 312-д6 3гор. от пол. откат. штр. д6 г. -170м до сбойки 212-д6-3. с6. 212-д6-3 вых. по По ЗВФС. обх. ЗВФС г.0.0м до парн. п

По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, погран. вент. уклону 31-д6-3 до сб. на погран. вен. укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сбойке на погран. вент. укл. 31-д6-3, погран. вент. укл. 31-д6-3, вент. штреку 332-д7-3 в туп. вент. сб. 322-д7-3 №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3 к ЦОКС.

г.-170м, сб. 342-д6-3 №1, газодрен, штр 342-д6-3 ЦОКС.

Задание: вывод людей.

5-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, заезду в гар. зар. г. -170м, газодр. бр-гу 342-д6-3, ГДШ 342-д6-3, в тупик ГДШ 342-д6-3 и ГДБ 342-д6-3 №2 и обратно, ГДШ 342-д6-3, вент. гезенку 342-д6-13, в заб. конв. штр. 342-д6-13 и обратно, конв. штр. 342-д6-13, вент. гезенку 342-д7-3 №1, вент. сб. 342-д7-3 №10 к ЦОКС.

Задание: вывод людей.

6-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 342-д6-13. Задание: Установка парашют-перемычки