ВНИМАНИЕ! СМОТРИ! МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВОЗДУХА!

Конвейерный штрек 332-д6-13 от грузолюдского ходка д6 г. -170м до конвейерного бремсберга 342-

ПОЗИЦИЯ № 219 д6-1:

110	ЭИЦИЯ № 219 д6-13		
№		Лица, ответственные за	
п/	Мероприятия по спасению людей и лик-	выполнение мероприятий	Пути и время выхода людей
П	видации аварий	Исполнители	
1	2	3	4
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком. взвода	Из конв. штрека 332-д6-13 от гру-
1.	Обеспечить прибытие на шахту отделе-	деж. у телефона 2 ВАСО	золюдского ходка до сб. на конв. штр. 332-д6-13 выходят по сб. на
	ний 2 ВАСО, согласно диспозиции.		конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС – 10
2.	Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер	мин.
		телефонистка	Из конв. штр. 332-д6-13 от конв.
3.	Отключить эл. энергию:	<u>гл.энергетик</u>	бремсберга 342-д6-13 до вент. штр.
	РПП-2 ф. 8; ЦПП-170 ф. 17, 26,19,14	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	342-д6-13, вент. штр. 342-д6-13,
			вент. сб. 332-д7-з №12 выходят по
4.	Обеспечить нормальную работу вентиля-	гл. механик	вент. штреку 332-д7-з к ЦОКС –
	торов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.	15 минут.
		т.3-77, 2-44	Из конв. бр-га 342-д6-13, конв.
5.	Оповестить все участки об аварии си-	<u>горн. диспетчер</u>	штр. 342-д6-13 от конв. бр-га 342-
	стемой АПУ и телефонами. Вывести всех	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	д6-13 до вент. гезенка 342-д7-з №1 вых по вент. гез. 342-д7-з №1 к
	людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч.		вых по вент. тез. 542-д7-3 лет к ПОКС – 10 мин
	УРТ, з. ГДШ 352-д6-з №2		Из конв. штр. 342-д6-13 от вент.
6.	Направить членов ШГС з. ГДШ 352-д6-з	<u>горн. диспетчер</u>	гез. 342-д7-з №1 до вент. гезенка
	№2с респират. и средствами п/тушения из	смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	342-д6-13, заб. конв. штр. 342-д6-
	п. ШГС по ГДБ 342-д6-з, заезду в гараж-		13, вент. гезенка 342-д6-13 вых по
	зарядн., пол, откат. штр. д6 г 170м.,		газодрен. штр. 342-д6-з к ЦОКС – 20 мин
	парн. кв-гу №1 г170м, обходн. выр. д6		Из ГДШ 342-д6-з от вент. гезенка
	г170м, грузолюдск. ходк д6 г170м, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии на		342-д6-13 до сб. 342-д6-3 №1, туп.
	конв. штр. 552-до-13 к месту аварии на вывод людей и тушение пожара		ГДШ 342-д6-з, сбойки 342-д6-з №1
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	ET MOVOMM	выходя по пол. откат. штреку д6 г.
/ /	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	-170м к ЦОКС - 15 минут.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со	нач. УРТ	. Из пол. откат. штр. д6 г170м от сбойки 342-д6-з №1 до в/укл. 312-
0.	средствами п/тушения с п/п склада гор	<u>нач.</u> угт маш. эл. воза,чл. ШГС уч.	д6 3 гор., вент. укл. 312-д6 3 гор.
	00м. на прот. выр-ку №2 к заезду на	уч. УРТ	от пол. откат. штр. д6 г170м до
	конв. укл. д6 г170м.	711	сбойки 212-д6-з, сб. 212-д6-з вых.
9.	Обеспечить нормальный режим работы	нач. УПТБ	по парн. штр. 212-д6-з к нов. 2-х
7.	дегазационных установок	маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	клет. стволу – 20 мин.
10.	Выставить посты безопасности на всех	зам. гл. инженера по ТБ	Из парн. штрека 212-д6-з от сбой- ки 212-д6-з до обходной ЗВФС г.
10.	выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР шахты	00м, обходной ЗВФС г. 00м, от-
	выходах шахіві.	oven nepconan, min maxim	кат. штр. 212-д6-3, заб. вент. штр.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер	342-д6-13, вент. сбойки 332-д7-з
	тория инпортительной прини	нач. ШГС, нач. уч-ков	№12, вент. штрека 332-д7-з от
			вент. сб. 322-д7-3 №9 до погран.
			вент. уклона 31-д6-з, тупика вент. сбойки 322-д7-з №2, погран. вент.
			уклона 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-
			з, сбойки на погран. вент. уклон
			31-д6-з, ЗВФС выходят по ЗВФС
			на поверхность - 45 мин.

Пути движения отделений ПВАСС и задания

5

1-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, заезду с парн. кв-га №1 г. -170м на откат. кв-г д6 г. -170м, парн. кв. №1 д6 г.-170м, сбойке на конв. штр. 332-д6-13 до конв. штр. 332-д6-13 и обратно, конв. бр-гу 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.

2-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке д6 г. -170м, грузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6-13 к месту аварии.

Задание: тушение пожара.

3-е отделение:

По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-3 до сб. на погран. вент. укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сб. на погр. в/укл. 31-д6-3, погр. в/укл. 31-д6-3, вент. штр. 332-д7-3, в тупик вент. сб. 322-д7-3 №2 и обратно, вент. штр. 332-д7-3, вент. сбойке 332-д7-3 №12 и обратно, вент. штр. 332-д7-3, вент. сбойке 332-д7-3 №9, в заб. вент. штр. 342-д6-13 и обратно, вент. штр. 342-д6-13, конв. штр. 332-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ЦОКС.

Задание: вывод людей.

4-е отделение:

По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор., пол. откат. штреку д6 г. -170м к ЦОКС Задание: вывод людей.

5-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, пол. откат. штр. д6 гор. -170м, сб. 342-д6-3 №1, в тупик ГДШ 342-д6-3 и газодрен. бр-га 342-д6-3 и обратно, ГДШ 342-д6-3, вент. гезенку 342-д6-13, в заб. конв. штр. 342-д6-13 и обратно, конв. штр. 342-д6-13, конв. бр-гу 342-д6-13, сб. на конв. штр. 332-д6-13 к ПОКС.

Задание: вывод людей.

6-е отделение:

По ЦОКС, откат. кв-гу г. -170м, откат. кв-гу г.-170 №2, обх. выр-ке д6 г. -170м, грузолюд. ходку д6 гор. - 170м, конв. штр. 332-д6-13. Залание: Установка парашют-перемычки

Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

219