Парный штрек 212-д6-з от откаточного штрека 212-д6-з до сбойки 212-Д6-з

119

ПОЗИЦИЯ № 119 Парный штрек 212-д6-з от откаточного штрека 212-д6-з до сбойки 212-Д6-з ПОЖАР					
№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ВАСС "Комир" и задания	
1.	2 Вызвать ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде-	3 <u>горн. диспетчер, ком. взво-</u> <u>да</u>	4 Из парн. штр. 212-д6-3, от откат. штр. 212-д6-3 до сб. 212-д6-3 выхо-	5 1-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3 к месту аварии	
2.	лений ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	деж. у телефона ВАСО <u>горн. диспетчер</u> телефонистка	дят по сб. 212-д6-3 к нов. 2х кл. стволу – 20 минут.	и обратно, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор. к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.	
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 ф. 7,	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т. 2-70	Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр. 212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработки ЗВФС г. 00м, ЗВФС	Гл. энергетик рн. дисп, деж. сл. т. 2-70 ки 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-3 до погран. т.3-77, 2-44 По нов. 2-х кл. ств., парному кв-гу пл. д6 гор. №1, откат. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3 к м Задание: тушение пожара. горн. диспетчер ен. ИТР уч-ков, чл. ШГС кл. стволу – 5 минут. По звФС, обх. звФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-3, и обратно, обх. звФС г.0,0м, откат. звФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, итр. 212-д6-3, и обратно, обх. звФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3, и обратно, обх.	2-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парному кв-гу пл. д6 гор00м., протяж. выр. №1, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з к месту аварии
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	горн. дисп ,деж. сл. авт.			3-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, заб. уг. к/укл. д6 г. 170м №2	į			212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3, обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-3 и обратно, парн. штр. 212-д6-3, сб. 212-д6-3, вент. укл. 312-д6 3 гор. к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС уч. УРТ, заб. уг. к/укл. д6 г170м №2 с респираторами и средсвами п/тушения из пункта ШГС по конв. штр. 212-д6-з, тельф. сб., откат. кв-ту т1-д6 г.00м, косовичнику, парн. штр. 212-д6-з к месту аварии на вывод людей и тушение пожара	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.	
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26			
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор. 00 м на отк. штр. 212-д6-з, к парн. штр. 212-д6-з.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ			
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21			
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты			
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков			