## Камера РП позиции №3 от протяженной выработки №2 до бункера с камеры РП позиции №3 на водопозиция N 164 сборник угольного уклона д6 2 гор.

	164
ПОЖАР	

<b>№</b> π/π	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
2.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО горн. диспетчер	Из кам. РП поз. №3 от протяж. выр. до бункера с кам. РП поз. 3 на водосборник уг. уклона д6 2 г., вых по кам. РП поз. №3 к нов. 2-х клет. стволу – 5 мин. Из водосборника угольного уклона д6 2 гор., от бункера до уголь. укл. д6 2 гор. вых по угольн. конв.	1-е отделение: По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, с6-ке №1, откаточн. кв-гу д6 гор. 00м., протяж. выр-ке N2, конв. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, кам. РП поз.№3 к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: РПП-2 фид.10 -ЦПП-240 фид. 2, 3,6,8, 11, 14.	телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн.дисп,деж.сл.2-70	укл. д6 г170м к нов. 2-х клет. стволу – 5 мин. Из уголь. укл. д6 2гор. от сб-ки №8 до РПП-4, вых. по РПП-4 к нов. 2-х клет. стволу – 25 мин. Из уголь. укл. д6 2гор. от РПП-4 до заезда на уголь. укл. д6 2гор., РПП-5 вых. по заезду на	2-е отделение: По нов. 2-х клет. стволу, парн. кв-гу д6 гор.00м., сбойке 1, откат. кв-гу д6 гор. 00м., прот. выр-ке №2, камере РП поз. №3 к к месту аварии. Задание: тушение пожара.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	уголь. укл. д6 2гор. к 2-х клет. стволу – 10мин. Из уг. уклона д6 2 гор., выше заезда на уголь. укл. д6 2 гор., камеры РП, сб. на угольн. укл. д6,	3-е отделение: По 2-х кл. стволу, порож. ветви 2-х клет. ствола, обход. ветви 2-х клет. ствола, вент. сб-ке д6, запад. конв. штр. д6 и обратно, обход. ветви 2-х клет. ствола, разминовке и обратно, обход. ветви 2-х клет. ствола, заезду на пород. конв. укл. д6
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ поз.1	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	вент. ходка на скл. ВМ, сбойки вых. по заезду на пор. конв. укл. д6 2 г. к нов. 2-х кл. стволу – 15 мин. Из заезда на пор. конв. уклон д6 2 г. от вент. ходка на скл. ВМ до сб. на пор. конв. уклон д6 2	2гор., сб-ке и обратно, вент. ходку на склад ВМ, камере РП и обратно, сб-ке на уголь. укл. д6 2гор., уголь. укл. д6 2гор., РПП-5 и обратно, уголь. уклону д6 2гор, водосборнику уг. укл. д6 2 гор. к 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО. Направить членов ШГС уч. УКТ поз.1 с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по протяж. выр. №1, камере РП поз. №3 к месту аварии на тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	гор. вых. по сб. на пор. конв. уклон д6 2 гор. к нов. 2-х клет. ств 5 мин. Из заезда на пор. конв. укл. д6 от сб. на пор. конв. уклона д6 2 гор. до обход. ветви 2-х клет. ствола, разминовки, обход. ветви 2-х клет. ствола до вент. сб. д6 вых. по обход. ветви 2-х клет. ствола к 2-х клет. ств 5 мин. Из вент. сбойки д6, запад. конв. штр. д6, выходят по зап. конв. штр. д6 к 2-х кл. ств 10 мин. Из парн. кв-га на пор. ствол до конв. кв-га на	4-е отделение: По породному скиповому стволу, бункеру скип. пор. ств. (посад. площадка), лестничному отделению породной ямы вверх, ходку на скип. пор. ств. и обратно, конв. сб-ке на пор. яму и обратно, лестничному отделению породной ямы вверх, конв. кв-гу дб на пор. ствол и обратно, лестн. отдел. пор. ямы вниз, кв-гу на пор. ствол, сбойке 4 и обратно, кв-гу на пор. ствол, сбойке 3 и обратно, кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, обходн. выр-ке, ходку на скип. пор. ств. и обратно, парн. кв-гу на пор. ствол, конв. кв-гу на пород конв. укл. дб 2гор., бункеру с пород. конв. укл. дб 2гор. и обратно, конв. кв-гу на пород
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж.сл. водоотл. т.2-26	пор. конв. укл. д6 2 гор. выходят по конв. кв-гу на пор. конв. уклон д6 2 гор. к 2-х клет. стволу -	конв. укл. д6 2гор., парн. кв-гу на пород. ствол, обход. ветви 2-х кл. ств. к 2-х клет. стволу.
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада на гор.00м на протяж. выр. N2 к конв. кв-гу. т1-д6 г. 0,0м.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ	10 минут.  Из парн. кв-га на пор. ствол, кв-га на пор. ствол, сбоек №2,3,4, конв. кв-га дб на пор. ствол, ходка на скип. пор. ствол, конв. сбойки на пор. яму, обходной выработки, породной ямы, скип. пор.	Задание: вывод людей.  Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	нач. УПТБ маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21	ооходнои выраоотки, породнои ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	
10	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. гл. инж. по ТБ обсл.перс, ИТР шахты		
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер нач. ШГС, нач. уч-ков		