ПОЗИЦИЯ № 118

(11	18

				HUKAP
№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
	Вызвать 2 ВАСО	горн. диспетчер, ком.	Из камеры подъем. маш., вых. по рельс.	1-е отделение:
1.	Обеспечить прибытие на шахту отде-	<u>взвода</u>	укл дб 3 гор. к нов. 2-х кл. стволу – 5	По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке
	лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	деж. у телефона 2ВАСО	мин.	№1, ВПП р/укл. д6 3 гор., камере подъемных машин к месту
2.	Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер	Из ВПП рельс. укл. д6 Згор. вых по	аварии и обратно.
		телефонистка	пртяж выр, №1 к нов. 2-х кл. стволу – 5	Задание: вывод людей.
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП 0,0	<u>гл.энергетик</u>	мин.	2-е отлеление:
	фид.19,25. РПП-2 ф.7	горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из протяж. выр. №1 от ВПП р/укл. д6 3	По нов. 2-х кл. стволу, парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке
4	05		гор. до откат. кв-га т1 –д6 г. 0,0 м вых	№1, ВПП р/укл. д6 3 гор., камере подъемных машин к месту
4.	Обеспечить нормальную работу вен-	<u>гл. механик</u>	по откат. кв-гу т1 –д6 г. 0,0 к нов. 2-х кл.	аварии.
	тиляторов главного проветривания.	горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	стволу – 5 мин.	Задание: тушение пожара.
5.	Оповестить все участки об аварии	горн. диспетчер	Из протяж. выр. №1 от откат. кв-га т1 –	3-е отделение:
J.	системой АПУ и телефонами. Выве-	смен. ИТР уч-ков, чл.	д6 г. 0,0 м до косовичника выходят по	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, парн. штр. 212-д6-з до откат. штр.
	сти всех людей из шахты, кроме лиц	ШГС		212-д6-3, и обратно, обх. ЗВФС г.0,0м, откат. штр. 212-д6-3,
	чл. ШГС уч. УРТ, вент. штр. 344-д6-1в	III C	косовичнику к нов. 2х кл. стволу -5	
6.	Направить членов ШГС лавы 334-д6-	горн. диспетчер	мин.	обх. ЗВФС г.0,0м до парн. штр. 212-д6-з и обратно, откат. штр.
•	2в с респират. и средствами п/тушения	смен. ИТР уч-ков, чл.	Из откат. штр. 212-д6-з от косовичника	212-д6-3, парн. штр. 212-д6-3, отк. штр. 212-д6-3, протяженной
	из п. ШГС по конв. штр. 324-д6-2в,	шгс	до парн. штр. 212-д6-3, парн. штр. 212-	выработке №1 к нов. 2х кл. стволу.
	разр. печи 324-д6-2в №2, вент. штр.		д6-з от откат. штр. 212-д6-з до сб. 212-д6-	Задание: вывод людей.
	324-д6-2в, вент. сб. 314-д6-в, р/укл. д6		з выходят по сб. 212-д6-з к нов. 2х кл.	
	3 гор, камере подъемн. машин к месту аварии на вывод людей и тушение		стволу – 25 мин.	T .
	пожара.		Из парн. штрека 212-д6-з от сбойки 212-	Последующие отделения направляются по усмотре-
7.	Обеспечить подачу воды к месту ава-	гл. механик	д6-з до обходной ЗВФС г. 00м, обход-	нию ответственного руководителя работ по ликви-
	рии.	деж. сл. водоотл. т.2-26	ной ЗВФС г. 00м от парн. штр. 212-д6-з	дации аварии.
8.	Доставить п/пож поезд и вагон со ср-	<u>нач.</u> УРТ	до погран. вент. укл. 31-д6-з, выходят по	1
	ми п/тушения с п/п склада гор 00м	маш. эл. воза, чл. ШГС,	погран. вент. укл. 31-д6-з к нов. 2х кл.	
	на протяжен. выр-ку №1.	уч. УРТ	стволу – 5 минут.	
9.	Обеспечить нормальный режим рабо-	нач. УПТБ	Из откат. штрека 212-д6-з от парн. штр.	
	ты дегазационных установок	маш. вакуумн. т.2-67,4-21	212-д6-з до ЗВФС г., обходной выработ-	
10.	Выставить посты безопасности на	зам. главн. инж. по ТБ	ки ЗВФС г. 00м, ЗВФС выходят по	
	всех выходах шахты.	обсл. персонал, ИТР	ЗВФС на поверхность - 45 мин.	
		шахты	32 2 3 III HODEPAHOETD TO MINI	
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	горн. диспетчер		
		нач. ШГС, нач. уч-ков		