ПОЗИЦИЯ № 231 Откаточный штрек 212-д6-з от парного штрека 212-д6-з до ЗВФС.

ПОЖАР	231
-------	-----

№ п/ п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприя- тий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ВАСС "Комир" и задания	
1	2	3	4	5	
2.	Вызвать ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона ВАСО горн. диспетчер телефонистка	Из откат. штрека 212-д6-3 от парн. штр. 212-д6-3 до обходной ЗВФС г. 00м вых. по обходн. ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х клет. стволу — 20 мин. Из откат. штрека 212-д6-3 от обходной выработки ЗВФС г. 00м до ЗВФС г. 00м вых по обходной ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х клет. стволу — 5 мин. Из ЗВФС выходят по ЗВФС на поверхность - 45 мин.	1-е отделение: По ЗВФС откат. штреку 212-д6-з к месту аварии и обратно, обходн. выр. ЗВФС г. 0,0м к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.	
3.	Откл. электроэнергию: РПП-2 ф. 7;	гл. энергетик деж. сл.эл. цехат. 2-70		ной выработки ЗВФС г. 00м до ЗВФС г. 00м вых по обходной ЗВФС по звФС, обходн. выр. ЗВФС г. 0,0м, парн. штр. 212-д6-з, оштр. 212-д6-з к месту аварии. Задание: тушение пожара.	
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77, 2-44			штр. 212-д6-з к месту аварии.
5.6.7.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ уг. ямы Направить членов ШГС, УКТ уг. ямы с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по протяж. выр. №2, парн. штр. 212-д6-3, откат. штр. 212-д6-3 к месту аварии на вывод людей, тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		3-е отделение: По ЗВФС откат. штреку 212-д6-з к месту аварии. Задание: локализация пожара. Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.	
8.	рии. Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор. 00 м на парн. штр. 212-д6-з	деж. сл. водоотл. т. 2-26 <u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза,чл. ШГС уч. УРТ			
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т. 2-67, 4-21			
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета, выезжающих из шахты.	<u>зам. гл. инже. по ТБ</u> обсл. персонал, ИТР шахты			
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач.ШГС,нач.уч-в			