135

ПОЖАР

## Откаточный квершлаг т1-д6 г. 0,0м от косовичника до откаточного штрека 21-т1-в, откаточный штрек 21-т1-в от откаточного квершлага т1-д6 гор. 00м до вентиляционной сбойки 21-т3-в.

ПОЗИЦИЯ № 135

<b>№</b> пп	Мероприятия по спасению людей и лик- видации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1. 2. 3.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №-1 Отключить эл. энергию: -РПП-7 фид.8,	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО <u>горн. диспетчер</u> телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из откат. кв-га т1-д6 г. 00м от косовичника до откат. штрека 21-т1-в от откат. кв-га т1-д6 г. 0,0м до вент. сб. 21-т3-в конв. бр-гу 21-т3 к	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. квершлагу д6 гор. 00м., протяж. вырке №1, откат. кв-гу т1-д6 г.00м, заезду на конв. уклон г170м, вент. бр-гу 213-д11-в, конв. сбойке 241-д10-з, накл. конв. кв-гу д11-т3, конв. штреку 22-т3-в, вент. сб. 22-т3-в, вент. бр-гу 21-т3, сбойке 21-т3-№1, конв. бр-гу 21-т3, вент. сб. 21-т3-в, откат. штре-
4.	Обеспечить нормальную работу венти- ляторов главного проветривания.	горн. дисп, деж. сл. 1.2-70 <u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл.  авт. т.3-77, 2-44	нов. 2-х кл. ств. – 25 мин. Из откат. штрека 21-т1-в от вент. сбойки 21-т3-в до вент. кв-га с т1 на ВВФС, конвейер-	ку 21-т1-в, откат. кв-гу т1-д6-г, 0,0м к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей.  2-е отделение:
5.	Оповестить все участки об аварии си- стемой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	кв-та с тт на ввФС, конвеиер- ного штрека 21-т1-в от сбойки №2 до сбойки №6, сбоек 2,3, 4, 5, 6, вент. кв-га с т1 на ВВФС	По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №1, откат. кв-гу т1-д6, откат. штреку 21-т1-в к месту аварии. Задание: тушение пожара.  3-е отделение:
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 323-д11-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в, вент. укл. д11 г170м, заезду на конв. укл. г170м, откат. кв-гу т1-д6 гор. 00м, откат. штр. 21-т1-в к месту аварии на вывод людей, тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	от откат. штр. 21 т1-в до вост. вент. укл. д11 г170 вых по вост. вент. укл. д11 г170 м к нов. 2-х клет. стволу — 30 мин Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170 до	По ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, отк. штр. 21-т1-в, сб. №5 и обратно, откат. штр. 21-т1-в, сб. №4 и обратно, отк. штр. 21-т1-в, сб №3 и обратно, откат. штр. 21-т1-в, вент. сб. 21-т3-в, конв. бр-гу 21-т3-в к новому 2-х клет. ств. Задание: вывод людей.  4-е отделение:
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	обход. выр-ки ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост.	По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, откат. штреку
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на откат. квершлаг т1-д6 г. 0,0м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	вент. кв. д6 на ВВФС к нов. 2-х кл. ств.–10 мин.	21-т1-в, сбойке №6, конв. штреку 21-т1-в, сбойке №2, откат. штреку 21-т1-в, откат. штреку 21-т1-в, вент. сб. 21-т3-в, конв. бр-
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС	гу 21-т3-в к нов. 2х кл. стволу. Задание: вывод людей.
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС выходят по ВВФС на поверхность- 45 мин.	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвида-
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		ции аварии.