ПОЖАР

Вентиляционная сбойка в гараж зарядную, гараж зарядная г. -170м от вентиляционной сбойки в гараж зарядную г. -170м до заезда в гараж зарядную г. -170м.

ПОЗИЦИЯ № 210

№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции. Вызвать лиц по списку №1	горн. диспетчер, ком. взвода деж. у телефона 2ВАСО горн. диспетчер	Из вент. сбойки в гар. зар. г170м вых. по заезду в гараж-зар. г170м к нов. ЦОКС – 5 минут.	1-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор 170м, заезду в гар. зар. г170м, гаражу зар. г170м, вент.
2.	вызвать лиц по списку лет	<u>телефонистка</u>	Из гараж-зар. г170м от заезда в гар. зар. до	сб. в гараж зар. г170м к месту аварии и обратно
3.	Отключить эл. энергию: ЦПП-170 ф. 27,20,26 РПП-2 ф. 7.	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	342-д6-3, сбойки 342-д6-3 №1, вент. укл. 312-д6 3 гор., сбойки 212-д6-3, вых. по парн. штр. 212-д6-3 к нов. 2-х клет. стволу –25 мин. Из парн. штрека 212-д6-3 от сбойки 212-д6-3	Задание: вывод людей. 2-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор 170м, людск. ходку д6 Згор., косовичнику, вент. сб. в гараж зар. г170м к месту аварии. Задание: тушение пожара. 3-е отделение: По ЦОКС, откат. кв-гу г170м, пол. откат. штр. д6 гор 170м, сбойке 342-д6-з №1, в заб. ГДШ 342-д6-з и обратно по ГДШ 342-д6-з, газодрен. бр-гу 342-д6-з, заезду в гар. зарядную к ЦОКС. Задание: вывод людей. 4-е отделение: По ЗВФС, откат. штр. 212-д6-з, парн. штр. 212-д6-з, обсле-
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ уг. ямы.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
6.	Направить членов ШГС УКТ уг. ямы с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по прот. выр. №2, конв. сб. на пор. яму, л/ходку дб 3г, косовичнику к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	до обходной ЗВФС г. 00м, обходной ЗВФС г. 00м, откат. штр. 212-д6-з, вент. штрека	довать обх. ЗВФС г.0,0м и обратно, откат. штр. 212-д6-в, парн. штр. 212-д6-з, сб. 212-д6-з, вент. уклону 312-д6 3г.,
8.	Доставить п/пож поезд и вагон со ср- ми п/тушения с п/п склада гор 00м на протяжен. выр-ку №1.	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	332-д7-3 от вент. сб. 322-д7-3 №2 до погран. вент. уклона 31-д6-3, погран. вент. уклона 31-д6-3, вент. штр. 312-д7-3, сбойки на по-	пол. отк. штр. д6 г170м, заезду на парн. кв-г №1 г170м, гараж-зар. г170 м. до ГДБ 342-д6-з и обратно, пол. отк. штрек д6 г170м, парн. кв-гу №1 г170м до гараж-зар. г
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	гран. вент. уклон 31-д6-з, ЗВФС выходят по	170 и обратно, пол. отк. штрек д6 г170м, кам. преобраз. и
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	ЗВФС на поверхность - 45 мин. Последующие отделения направля-	обратно, пол. отк. штрек д6 г170м к ЦОКС. Задание: вывод людей. 5-е отделение:
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	ются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации	По ЗВФС, обх. ЗВФС г.0,0м, погр. в/укл. 31-д6-3 до сб. на погран. вент. укл. 31-д6-3 и обратно, вент. штр. 312-д7-3, сб. на погр. в/укл. 31-д6-3, погр. в/укл. 31-д6-3, вент. штр. 332-д7-3 к ЦОКС. Задание: вывод людей.