ПОЗИЦИЯ № 142 Конвейерный штрек 313-д11-в от конвейерного уклона г.-170м до вентиляционного уклона д11-г. -170м.

	142
ПОЖАР	

№ пп	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение меропр-ий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отде- лений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2BACO	Из конв. штр. 313-д11-в от конв. укл. д11-г170 до вент. укл. д11-г170 вых по вент. укл. д11-г170 к нов. 2х клет. стволу – 10	1-е отделение: По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м,
2.	Вызвать лиц по списку №1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	мин.	заезду на конв. укл. г170м, вент. укл. д11-г170м, конв. штр. 313-д11-в к месту аварии и обратно.
3.	Отключить эл. энергию:-РПП-7фид. 3; ЦПП-170 ф.	<u>гл.энергетик</u> горн. дисп, деж. сл. т.2-70	Из вент.укл. д11-г170 от конв. штр. 313-д11-в до конв. штр. 323-д11-в вых по вент. укл. д11-г170м. к нов. 2-х клет. ств. – 10	313-д11-в к месту аварии и обратно. Задание: вывод людей. 2-е отлеление:
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп , деж. сл. авт. т.3-77, 2-44	мин Из конв. штрека 323-д11в от вент. укл.	По нов. 2-х кл. ств., парн. кв-гу д6 гор. 00м, сб. №1, откат. кв-гу д6 гор. 00м, прот. выр-ке №2, откат. кв-гу т1-д6 г. 0,0м, заезду на конв. укл. г170м, конв. укл. д11-г170м, конв. штр.
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл.ШГС уч. УРТ, з. вент. штр. 323-д11-в	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	д11-г170 до вент. сб. 323-д11-в №1, заб. сб. печи 333-д11-в №5, вент. сб. 323-д11-в №1 вых. по конв. штр. 313-д11-в к нов. 2-х кл. стволу – 25 минут. Из конв. штрека 313-д11-в от вент. сб.	313-д11-в к месту аварии. Задание: тушение пожара. З-е отделение: По ВВФС, вост. вент. кв-ту д6 на ВВФС, обх. выр-ке ВВФС,
6.	Направить членов ШГС з. вент. штр. 323-д11-в с респират. и средствами п/тушения из п. ШГС по конв. штр. 313-д11-в к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС	323-д11-в №1 до вост. вент. уклона д11 г 170м, монт. кам. 323-д11-в, вост. вент. укл. д11 г170м, конв. штрека 323-д11-в от вент. сб. 323-д11-в №1 до вост. вент.	вент. кв-гу с т1 на ВВФС до ВВФС и обратно, вент. кв-гу с т1 на ВВФС, вост. вент. уклону д11 г170м, конв. штр. 313-д11-в, монт. кам. 323-д11-в обратно, конв. штр. 313-д11-в, вент. сб. 323-д11-в №1 и обратно, конв. штр. 313-д11-в, вост. вент.
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т.2-26	укл. д11 г170м вых. по вент. кв-гу с т1 на ВВФС к нов. 2х кл. стволу – 25 минут	уклону д11 г170м, конв. штр. 323-д11-в, в заб. сб. печи 333-д11-в №5 и обратно, конв. штр. 323-д11-в, вент. укл. д11-г170
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор 00м. на отк. кв-г т1-д6 г. 0,0м к заезду на конв. укл. г170м	<u>нач.</u> УРТ маш. эл. воза, чл. ШГС, уч. УРТ	Из вент. кв-га с т1 на ВВФС от вост. вент. укл. д11 г170м до обход. выр. ВВФС, обход. выр-ки ВВФС вых. по вост. вент. кв-гу д6 на ВВФС к нов. 2-х клет. стволу	к нов. 2-х клет. стволу. Задание: вывод людей.
9.	Обеспечить нормальный режим работы дегазационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67,4-21	– 10 мин.	Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликви-
10.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты.	зам. главн. инж. по ТБ обсл. персонал, ИТР шахты	Из вент. кв-га с Т1 на ВВФС и вост. вент. кв-га д6 на ВВФС от обходной выр-ки ВВФС до ВВФС, ВВФС, выходят по	дации аварии.
11.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков	ВВФС на поверхность- 45 мин.	