Парный квершлаг на породный ствол от конвейерного квершлага дб на породный ствол до ход-ка на породный скиповой ствол.

81
----

ПО	ПОЗИЦИЯ N 81 ка на породный скиповой ствол.  ПОЖАР					
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвида- ции аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания		
1	2	3	4	5		
2.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделен. 2 ВАСО и спецтехники согласно диспозиц. Вызвать лиц по списку №1	<u>горн.дисп,</u> <u>командир взвода</u> деж.у телеф. 2 ВАСО <u>горн. диспетчер</u>	Из парн. кв-га на породный ствол, от конв. кв-га на пор. ствол до сб. №4 вых. по сб.№4 к 2-х кл. стволу — 5 мин. Из парн. кв-га на породный ствол, от сб. №4 до обх. выр-ки, обх. выр-ки вых. по кв-гу на пор. ствол к 2-х кл. стволу -10 минут. Из ходка на скип. пор. ствол, породной ямы, скип. пор. ствола вых. по скип. пор. ств. на поверхность - 45 мин.	конв. кв-га на пор. ствол до сб. №4 вых. по сб.№4 к 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х клет обх. ветви 2-х клет. ствола., парн. кв-гу	1-е отделение: По 2-х кл. ств., порожн. ветви 2-х клет. ствола, обх. ветви 2-х клет. ствола., парн. кв-гу на пор. ствол, сб. №3, кв-гу на пор. ствол, обходн. вырке,	
3.	Отключить эл. энергию: - ЦПП-240 фид. 11,14	телефонистка <u>гл.энергетик</u> горн,дисп,деж.сл. т.2-70		их. по парному кв-гу на пор. ствол, к месту аварии и у -10 обратно, ходку на скип. пор. ствол и обратно, обходн. выр-ке, кв-гу на пор. ствол к 2-х кл. стволу. Задание: вывод людей.		
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл.механик</u> горн.дисп,деж.сл.авт. т.3-77, 2-44				
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, кроме лиц чл. ШГС уч. УРТ, УКТ поз.1.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС				
6.	Направить членов ШГС УВП с респираторами к скиповому породному стволу для подъема людей, спуска и подъема отделений ВАСО Направить членов ШГС УКТ с респираторами и средствами п/тушения из п. ШГС по вент. ходку на скл. ВМ, заезду на пор. конв. укл. д6 2 гор., парн. кв-гу на пор. ствол, к месту аварии на вывод людей и тушение пожара.	горн. диспетчер смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС				
7.	Обеспечить подачу воды к месту аварии.	<u>гл. механик</u> деж. сл. водоотл. т. 2-26		Задание: вывод людей. Время движения - 20 минут.		
8.	Доставить пожарный поезд и вагон со средствами п/тушения с п/п склада гор +240м напарн. кв-г на пор. ствол к месту аварии.	<u>нач. УРТ</u> маш. эл. воза,чл. ШГС уч. <u>УРТ</u>				
9.	Обеспечить нормальный режим работы дега- зационных установок	<u>нач. УПТБ</u> маш. вакуумн. т.2-67, 4-21		Последующие отделения направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.		
10	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты				
11	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков				